



管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状																		
L767	いすゞ	R 3/3	2RG - FTR90V2-7012765		増トンアルミ平																		
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)															
	切れ 抹消		390,000 km		7,800 kg	L 7,200	W 2,355	H (横) 580 (後) 500															
エンジン状態		A B C 不良	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A	馬力 240 ps	TM 6 速 3 ペダル MT															
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 13,720 円															
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ 少 (中) 多	ヘッドランプ LED (HID) ハロゲン																
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 (無)	補ブレーキ 1 段																
相互車体/製造番号AB09E-0064 アルミブロック/3方開						ETC 有 (無)	特記、重点確認、他 看板跡 アオリクリア剥がれ																
床/板張り 引出しフック/17対 スタクション穴/2ヶ所(中央と後部)						ラジオ (良) 不良																	
リヤエアサス バックアイカメラ/クラリオン アルミホイール リン木入れ 工具箱/右2 左1						バックモニター (有) 無																	
						電格ミラー (有) 無																	
アルミブロック/キズ多数 庫内/キズ・凹み有						タコグラフ 有 (無)																	
鍵 情報		スペアキー/有				デジ アナ タル ログ																	
Fガラス状態																							
要交換 良好 (飛石有)																							
飛石																							
記録簿 有 無																							
取説 有 無																							
メンテノート 有 無																							
PMマフラ 有 無																							
証明書 有 無																							
燃料タンク																							
200L																							
				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">タイヤ mm、欠、で記載</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>12</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> スペア F R 13 F 265/70R19.5 R 265/70R19.5 </td> </tr> </table>				タイヤ mm、欠、で記載				12	12			4	5	4	5	スペア F R 13 F 265/70R19.5 R 265/70R19.5			
タイヤ mm、欠、で記載																							
12	12																						
4	5	4	5																				
スペア F R 13 F 265/70R19.5 R 265/70R19.5																							
		