

|      |     |        |                       |      |
|------|-----|--------|-----------------------|------|
| 管理番号 | 車名  | 初度登録   | 型式・車体番号               | 架装形状 |
| L772 | いすゞ | H 28/9 | QKG - EXD52BE-7000062 | トラクタ |

|        |          |            |           |           |                |
|--------|----------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限   | 走行距離       | 積載量       | 荷台寸法(mm)  | 出品会社( 兵庫 県)    |
|        | R7.9.29  | 551,000 km | 11,500 kg | L W H (門) | (株)トラックセンターサンワ |
|        | 切れ<br>抹消 | 知年月 16-06  | 別体        |           |                |

|        |            |             |      |   |    |        |    |     |       |        |
|--------|------------|-------------|------|---|----|--------|----|-----|-------|--------|
| エンジン状態 | A (B) C 不良 | AC (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 460 ps | TM | 8 速 | 3 ペダル | H/L MT |
|--------|------------|-------------|------|---|----|--------|----|-----|-------|--------|

|                  |       |                 |
|------------------|-------|-----------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | キャブ廻り | リサイクル料 13,340 円 |
|------------------|-------|-----------------|

|                 |      |            |                       |
|-----------------|------|------------|-----------------------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | サビあり | 汚れ 少 (中) 多 | ヘッドランプ LED (HID) ハロゲン |
|-----------------|------|------------|-----------------------|

|      |       |           |
|------|-------|-----------|
| シート破 | 有 (無) | 補ブレーキ 1 段 |
|------|-------|-----------|

|     |       |   |
|-----|-------|---|
| ETC | 有 (無) | <b>特記、重点確認、他</b><br>Fシール・Rシール/エンジンオイル漏れ<br>看板跡<br>カプラかさ上げ<br>メーカー出荷時とタイヤサイズ違い |
|-----|-------|---|

|     |        |
|-----|--------|
| ラジオ | 良 (不良) |
|-----|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| バックモニター | 有 (無) |
|---------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 電格ミラー | 有 (無) |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| タコグラフ | 有 (無) |
|-------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| 鍵 情報 | スペアキー/有 |
|------|---------|

|              |              |              |    |    |
|--------------|--------------|--------------|----|----|
| Fガラス状態       | タイヤ mm、欠、で記載 |              |    |    |
| 要交換 良好 (飛石有) | 11           | 11           |    |    |
| 飛石           |              |              |    |    |
| 記録簿 有 無      | 14           | 13           | 15 | 14 |
| 取説 有 無       |              |              |    |    |
| メンテノート 有 無   | スペア F        | 10           | R  |    |
| PMマフラ 有 無    | F            | 11R22.5 14PR |    |    |
| 証明書 有 無      | サイズ R        | 11R22.5 14PR |    |    |
| 燃料タンク        |              |              |    |    |
| 400L         |              |              |    |    |

飛石 スリキズ

スリキズ・コキズ  
マフラーカバーキズ・ヘコミ

スリキズ・コキズ・補修跡