

|      |     |        |                       |      |
|------|-----|--------|-----------------------|------|
| 管理番号 | 車名  | 初度登録   | 型式・車体番号               | 架装形状 |
| L774 | いすゞ | H 30/7 | QKG - EXD52BE-7000686 | トラクタ |

|        |          |            |           |           |                |
|--------|----------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限   | 走行距離       | 積載量       | 荷台寸法(mm)  | 出品会社( 兵庫 県)    |
|        | R7.7.28  | 345,000 km | 11,500 kg | L W H (門) | (株)トラックセンターサンワ |
|        | 切れ<br>抹消 | 知年月 18-06  | 一体<br>別体  |           |                |

|        |            |             |      |   |    |        |    |      |       |       |
|--------|------------|-------------|------|---|----|--------|----|------|-------|-------|
| エンジン状態 | A (B) C 不良 | AC (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 460 ps | TM | 12 速 | 3 ペダル | スムーサー |
|--------|------------|-------------|------|---|----|--------|----|------|-------|-------|

|                  |       |        |          |
|------------------|-------|--------|----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | キャブ廻り | リサイクル料 | 13,340 円 |
|------------------|-------|--------|----------|

|                 |    |         |        |                |
|-----------------|----|---------|--------|----------------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 汚れ | 少 (中) 多 | ヘッドランプ | LED (HID) ハロゲン |
|-----------------|----|---------|--------|----------------|

|                  |      |       |       |     |
|------------------|------|-------|-------|-----|
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 | シート破 | 有 (無) | 補ブレーキ | 2 段 |
|------------------|------|-------|-------|-----|

|                                   |     |       |  |
|-----------------------------------|-----|-------|--|
| カプラー/YOKOSHA MODEL/HP1300C 工具箱/2ヶ | ETC | 有 (無) | <b>特記、重点確認、他</b><br>フロントシール付近からエンジンオイル漏れ<br>看板跡<br>運転席へタリ・がたつき<br>運転席ドアポケット穴あき |
|-----------------------------------|-----|-------|--|

|                                     |     |        |
|-------------------------------------|-----|--------|
| リヤエアサス アルミホイール いすゞ/MIMAMORI メッキパーツ有 | ラジオ | (良) 不良 |
|-------------------------------------|-----|--------|

|  |         |       |
|--|---------|-------|
|  | バックモニター | 有 (無) |
|--|---------|-------|

|  |       |       |
|--|-------|-------|
|  | 電格ミラー | (有) 無 |
|--|-------|-------|

|  |       |                          |
|--|-------|--------------------------|
|  | タコグラフ | (有) 無<br>デジ (アナ) タル (ログ) |
|--|-------|--------------------------|

|      |         |
|------|---------|
| 鍵 情報 | スペアキー/有 |
|------|---------|

Fガラス状態

要交換 良好 (飛石有)

飛石

記録簿 有 無

取説 有 無





メンテノート 有 無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

燃料タンク

400L



タイヤ mm、欠、で記載

12 10

14 15 15 14

スペア F 15 R

F 11R22.5

R 11R22.5

サイズ