


管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
L778	三菱	R 1/6	2RG - FP74HER-510004		トラクタ			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
	R7.6.28		切れ	312,000 km	11,500 kg	L	W	H (門)
	抹消		知年月	19-05	別体			
エンジン状態	A	B	C	不良	AC	良	不良	無
			ブレーキ	A	馬力	460	ps	TM
						12	速	2 ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏等)					キャブ廻り		リサイクル料 13,480 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)					汚れ		少	中
上物メーカー名年式、型式及状態等					シート破		有	無
カプラー/YOKOSHA-JOST Type No.JSK37CY0240 Year/2019					ETC		有	無
ハイルーブリヤエアサス アルミホイール メッキパーツ 工具箱2個					ラジオ		良	不良
					バックモニター		有	無
					電格ミラー		有	無
					タコグラフ		有	無
					デジ		アナ	ログ
					タル		ログ	
鍵 情報					スペアキー/有			
Fガラス状態					タイヤ mm、欠、で記載			
要交換 良好 飛石有					12 11			
点キズ								
記録簿					有 無			
取説					有 無			
メンテノート					有 無			
PMマフラ					有 無			
証明書					有 無			
燃料タンク					スペア F R			
400L					F 11R 22.5 14PR			
					R 11R 22.5 14PR			
					サイズ			




Fパネル飛石キズ

凹み




サイドガードサビ

スリキズ



スリキズ

サイドガードスリキズ



ミラースリキズ

スリキズ