| 管理番号 | 車名 | 初度 | 登録 | 型式•車体番号 | | | | | | 架装形状 | | | | | | | |
|--|--------------------|-----|----------|---------------------|--------------------|-----|--------------------------|-------|----------|------|----|-----------------------------|----------|-------------|--------|--------------------|------------|
| L798 | 三菱 | R | 7/7 | 2PG - FS84VZ-501823 | | | | | ウイング | | | | | | | | |
| 前登録ナンバ | 車検有 | 効期 | 限 | 走行 | 積 | 積載量 | | | 荷台寸法(mm) | | | | 出品会社 | <u>t(</u> : | 兵庫 | 県) | |
| | R8.7. | 22 | 切れ 抹消 | 1,0 | 000 km 一体 別体 | 13, | , <mark>600</mark> kg | 9,620 |) W | 2,39 | 90 | H (門) 2,5 2,66 | | (株)トラック | クセン | ·ター† | トンワ |
| エンジン状態 | (A) в с | 不良 | AC | 良不良 | 無フレーキ | A | 馬力 | 39 | 4 | ps | TM | 12 | 速 | 2 ペダル | シフ | -パイ | ロット |
| ミッション・デフ(異音、油漏等) キャブ廻り | | | | | | | | | | | | | | リサイクル | 料 | 13,77 | '0 円 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | | | | | | | | | | 少中 | 多 | ヘッドランプ | LED | HID | ハロケン |
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 | | | | | | | | | | | | 破有 | 無 | 補ブレーキ | 3 段 | | |
| 日本トレクス 製造番号/25W-05022 融雪仕様 | | | | | | | | | | | | | 無 | 特記、 | 重点 | 確認、 | 他 |
| 床/板張り ラッシングレール/2段 引出しフック/9対 工具箱×1 ラ | | | | | | | | | | | | | 不良 | | | | |
| スーパーハイルーフ リヤエアサス バックアイカメラ/FUSO メッキパーツ有 | | | | | | | | | | | | -タ- 有 | 無 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ラ- 有 | 無 | | | | |
| 未使用車 | | | | | | | | | | | | ラファン | | | | | |
| 鍵 情報 | スペ | アキー | ·/有 | | | | | | | | | タル | アナ ログ | | | | |
| Fガラス状況 | 態 | | | | | | | | | | | | | タイヤ | 7 mm | 、欠、で | 記載 |
| 要交換、良好)、飛石有 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | |
| ALL DE LA CONTRACTOR DE | | | | | | | | | | | | 13 | | | 11 | 11 | |
| 記録簿有無 | | | | | | | | | | | 0 | | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 取説有 | 無 | | | | | 1 | | | | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| メンテノート 有 無 PMマフラ 有 無 証明書 有 無 | | | | | | | | | | | | | | F サイズ | - | R 5/70R | 11 9.5 |
| 燃料タング | 燃料タンク 200L+300L | | | | | | | | | | = | S | | R サイズ | 245 | 5/70R ⁻ | 9.5 |
| ZUULTSU | | | | | | | | | | | | | | | | | |