

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状
L806	いすゞ	R 6/3	2PG - CYJ77D-7001345		アルミ平セルフ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫 県)
	R8.3.30	100,000 km	13,100 kg	L	W	H (門)	
	切れ 抹消	知年月 23-06	kg	9,280	2,400	400	

エンジン状態	A (B) C 不良	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	380 ps	TM	7 速	3 ペダル	MT
--------	------------	----	--------	------	---	----	--------	----	-----	-------	----


ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	14,900 円
------------------	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	汚れ	少	中	多	ヘッドランプ	LED	HID	ハロゲン
-----------------	----	---	---	---	--------	-----	-----	------

上物メーカー名年式,型式及状態等	シート破	有	無	補ブレーキ	3 段
------------------	------	---	---	-------	-----

淡路ボデー 型式/1HW-2 製造番号/1-517 製造年月/2023-12 アルミブロック5方開 床/鉄	ETC	有	無	特記、重点確認、他 看板跡
鳥居上部/シートデッキ 鳥居部/収納4ヶ所 ラッシングレール/1段	ラジオ	良	不良	
丸環フック/4ヶ所 埋込レールフック/4列 歩み板/4本 ウインチ ラジコン	バックモニター	有	無	
リヤエアサス リターダ バックモニター/クラリオン いすゞMIMAMORI アルミホイール メッキパーツ	電格ミラー	有	無	
煽り内/キズ・凹み有	タコグラフ	有	無	
鍵 情報	スペアキー/有	デン	アナ	ログ

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
点キズ		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
300L+300L		



タイヤ	mm、欠、で記載		
	10	9	
	10	9	
	11	10	10
	4	4	5
スペア	F	6	R
F	245/70R19.5		
R	245/70R19.5		