65 TO TO TO										T (b		ı			
管理番号	<u>車名</u>	名 初度登録 型式・車体番								形状					
L822	いすゞ	ドジ H 29/12 2PG - CYJ77				7C-7000076			ウイングPG						
前登録ナンバ	車検有	効期限	走行距離		積載量		荷台寸流		去(mm)			品会社	t(,	 兵庫	県)
		切れ	976,000 _{km}		13,400		L W		H (門) 2,560		/	\			
		抹消	•	一体别体	,	kg	9,670	2,4	00	2,660	株	トラック	クセン	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゚	ナンワ
エンジン状態	ABC	不良 AC	良 不良 無	ブレーキ	Α	馬力	38	0 ps	ТМ	7	₹ <mark>3</mark>	ペダル		MT	
ミッション・デフ(異音、油漏等) リヤシールからエンジンオイルにじみ										ヤブ廻り	IJ-	サイクル	料	13,34	10 円
フレーム関係(錆、車体番号等) サビあり										少中多	رب ا در	ッドランプ	LED	HID	ハロケン
上物メーカー名年式、型式及状態等										破 有無	補:	ブレーキ	3 段	,	
日本トレクス/17W-07025 床/板張り ラッシングレール/2段 引出しフック/9対										2 有無	ŧ 🗀	特記、	重点	確認、	他
極東開発格納PG/CG1002K-B3MRA2 リモコン・ラジコン										才 良不.	良観音	音扉左側閉	めにくい	ババー下が	がり気味)
ゲート寸法L1,570×W2,290(mm)ストッパー迄L1,380×W2,310(mm)										ニター有無	₹ 看	板跡			
リヤエアサス リターダ アルミホイール バックアイカメラ/クラリオン いすゞMIMAMORI メッキ											- II	3/サビ・			
ボデー内/汚れ・傷・凹み・穴										有)無 ラフ <i>デジァ</i> ラ	- 11	体的に	キズ・	サビあり	·J
鍵 情報	スペ	スペアキー/無													
Fガラス状態	態					スリキス						タイヤ	7 mm	、欠、で	記載
要交換 良好 飛石有									J				1	5	
飛石 メッキ剝れ 0 飛石													6	6	
記録簿 有	無	飛石 曲がり・サビ レバーキズ・凹み タイヤひびキズ ひび割れ 凹み										9	9	10	8
Tra =∺ →	477							えりき	Fズ	ホイールキス		3	1	1	0
取説 有 メンテノート 有	無無	•	サビ・塗装/扉ウキ	ハゲ				110		凹み	L	スペア	F	R	欠
PMマフラ 有	無	凹み・穴									1×	F サイズ		5/70R	
証明書有	無 7	2	丁番補修		6	Ho	*=	- X (Q)	O	-ZIJ:	キズ	R	245	5/70R ⁻	19.5
300L+30	0L	曲がり	キズ・凹み			タイヤブロック	· /欠け	サビ	タイヤひび	キズ		サイズ			