<i>b</i> b 111 37 □	± <i>p</i>	4π ch 3% 4∃									TZ 신나								
管理番号	<u>車名</u>							架装形状											
L823	いすゞ	すゞ H 30/2 2PG - CYJ770					C-7001626 ウ				イングPG								
前登録ナンバ	車検有	i 効期限	走行距離			積載量			荷台寸法(mm)				出品	合会社	Ŀ(,	兵庫	県)		
		切れ 抹消	877,6	000	km 一体 別体	13,	600 kg	9,680) W 2,4	100	H (門) 2,5 2,65		(株)ト	ラック	クセン	ターナ	ナンワ		
エンジン状態	A B C	不良 AC	良不良	無	ブレーキ	Α	馬力	38	0 ps	ТМ	7	速	3 ^	ペダル		MT			
ミッション・デフ(異音、油漏等)										キャブ廻り リ			リサイ	イクル	料	13,34	10 円		
フレーム関係(錆、車体番号等)											少中	多	ヘッド	ランプ(LED	HID	ハロケン		
上物メーカー名年式,型式及状態等											·破 有	無	補ブレ	ノーキ	3 段				
日本フルハーフ/DKL 工番/W9DP026 床/板張り ラッシングレール/2段 引出しフック/9対												無	#	寺記、	重点	確認、	他		
極東格納PG 型式/CG1002K-B3MRA2 リモコン												ラジオ 良不良看板跡							
ゲート寸法/L	ゲート寸法/L1,570×W2,290(mm)ストッパー迄L1,380×W2,310(mm) バックモニター有 無													マーカー取外箇所あり					
リヤエアサス リターダ アルミホイール バックアイカメラ/クラリオン いすゞMIMAMORI メッキパーツ												電格ミラー(有)無(全				≧体的にキズ・サビあり			
庫内/汚れ・傷・凹み・穴あり															/一部鉄板補修				
鍵 情報 スペアキー/無											フファジタル	アナ ログ							
Fガラス状	態					_				<i>i</i> .	スリキズ			タイヤ	' mm	、欠、て	記載		
要交換 良好 飛	交換 良好 飛石有 スリキズ スリキズ 飛石キズ 飛石キズ									V					6	3			
飛石															5	1			
記録簿 有	無		0	凹み			ゲートスリキス	0	ひび割れ		0	塗装/	ハガレ	10	9	11	10		
取説有	無					スリキ	- X	凹み			Ä			4	4	7	7		
メンテノート 有 PMマフラ 有 証明書 有	有 無 有 無 スリキズ サビ								0	スリキズ				スペア F R 欠 F サイズ 245/70R19.5					
燃料タンク 300L+20		反射板無 塗装ハガレ・扉角曲り スリキズ ホイールスリキズ									スリキズ				R サイズ 245/70R19.5				