
管理番号	車名	初度登録	初度登録 型式・車体番号						架装	形状					
L826	UD	R 1/3	2 1/3 2PG - CD5CA-JNCMB02C2JU032651 ウィ						ング	`格納P					
前登録ナンバ	車検有	剪 効期限	走行趴	積載量		;	荷台寸法(mr		nm)		出品会社	±(,	兵庫	県)	
		切れ 抹消	313,0 妇年月	00 km 一体 別体	13,	5 <mark>00</mark> kg	9,600	W 2,4	00	H (門) 2,40 2,47 0	- 1	株トラッ	クセン	/ター サ	ナンワ
エンジン状態	A B C	不良 AC	良不良	無ブレーキ	Α	馬力	390	ps	ТМ	12	速	2 ペダル	I	スコッ	ナ
ミッション・デフ(異音、油漏等) キャブ								ヤブ廻り		リサイクル	/料	14,26	0 円		
フレーム関係(錆、車体番号等) 汚れ 少 中 多								多	ヘッドランプ	LED	HID	ハロケン			
上物メーカー名年式,型式及状態等 シート破 有 無									無	補ブレーキ	4 段				
日本トレクス 製造番号/18W-03036 床/板張り ラッシングレール/2段 引出しフック/9対 ETC 有 無								無	特記、重点確認、他						
極東PG 型式/CG1003E-B3MRA2 KITNo.19T030026N ラジオ 良 不良									看板跡						
ゲート寸法L1,580×W2,390(mm) ストッパー迄L1,390×W2,420(mm) ラジコン							バックモニター 有 無 ブレ			ブレーキノ	ブレーキパッド磨耗警告灯点灯				
リヤエアサス バックアイカメラ/クラリオン メッキパーツ 電格ミラー 有							ラ- 有	無	ウインカー左右テールレンズ割れ						
庫内・ブロック内/キズ・凹み・切れ・割れ 床板/ササクレ・削れ 有 無 タコグラフ デジ アナ							ハンドル戻してもウインカー戻らない								
鍵 情報	スペ	アキ―/有								タル 「					
Fガラス状態	態											タイヤ	7 mm	、欠、で	記載
要交換 良好 飛	石有	塗装ハガレ	飛石	1									7	6	
飛石				D											
記録簿 有	無	キズ多数				0 0		= 7	9	- キズ		2	4	3	3
T==¥						キズ	スリキズ					5	5	4	3
取説 有 メンテノート 有	無無											スペア	F	R	6
PMマフラ 有	無	スリキス		17			/					F	•	'\` 5/80R2	

証明書 有 燃料タンク 300L+300L





	7	6)					
2	4	3		3				
5	5	4	•	3				
スペア	F		R	6				
F サイズ	275/80R22.5							
R サイズ	275/80R22.5							