




管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
L828	いすゞ	R 1/12	2RG - FTR90V2-7011000		クレーン付			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消		333,000 km		7,200 kg	L 5,500	W 2,350	H (門) 390
エンジン状態		A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A 馬力	240 ps	TM 6 速	3 ペダル MT
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 12,460 円
フレーム関係(錆、車体番号等)		サビあり				汚れ 少 中 多	ヘッドランプ LED HID ハロゲン	
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 無	補ブレーキ 1 段	
コーションプレート無 アルミブロック3方開 床/板張 シート台 工具箱 鳥居部物入れ						ETC 有 無	特記、重点確認、他 看板跡 運転席シートガタつき ミッションゴロ音	
丸環フック9対・後部中央1個 スタクション穴外側2対・後部中央1個						ラジオ 良 不良		
古河ユニック/URG374 2019-10 前方格納 2.9t吊 4段 フックイン ラジコン						バックモニター 有 無		
リヤエアサス アルミホイール						電格ミラー 有 無		
アルミブロック内外・床板/キズ・ヘコミあり						タコグラフ 有 無		
鍵 情報		スペアキー/あり				デシ タル アナ ログ		
Fガラス状態						タイヤ mm、欠、で記載		
要交換 良好 飛石有					3 3			
飛石								
記録簿 有 無					7 2 3 3			
取説 有 無								
メンテノート 有 無					スペア F R 12			
PMマフラ 有 無					F 265/70R19.5			
証明書 有 無					R 265/70R19.5			
燃料タンク								
200L								




飛石




ブームヘコミ




飛石



キズ・塗装ハガレ



キズ・ヘコミ



アルミブロック/キズ・ヘコミ