

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状
L836	日野	R 2/7	2DG - FW1AHJ-114149		冷凍バン


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( 兵庫 県)
	切れ <b>抹消</b>	646,000 km	12,700 kg	L 9,430	W 2,270	H (門) 2,260 2,440	(株)トラックセンターサンワ
エンジン状態	A <b>B</b> C 不良	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A	馬力	380 ps	TM 7 速 3 ペダル MT

ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	13,100 円
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>サビあり</b>	汚れ	少 <b>中</b> 多

上物メーカー名年式、型式及状態等	シート破	有 <b>無</b>	補ブレーキ	2 段
フルーフ 型式/ELGO 工番/E7E3472 床/キーストン ジョロダー/4列 センターローラー仕様	ETC	<b>有</b> 無	<b>特記、重点確認、他</b> 看板跡	
ラッシングレール/3段・後方5段 90度ストッパー 工具箱1個	ラジオ	<b>良</b> 不良		
菱重 型式/TU100SM-CN サブエンジン式-35℃設定低温冷凍機 スタンバイ 2エバ2室仕様 間仕切付	バックモニター	<b>有</b> 無		
冷凍機(2時間で-16.3℃まで冷え確認) 総輪エアサス リターダ アルミホイール クラリオン製バックアイカメラ	電格ミラー	<b>有</b> 無		
庫内/スリキズ・ヘコミ・汚れ	タコグラフ	<b>有</b> 無		

鍵 情報	スペアキー/有	デンタル	アナログ
------	---------	------	------

Fガラス状態		
要交換	良好	<b>飛石有</b>
点キズ・ワイパーキズ		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
300L + 300L		



タイヤ mm、欠、で記載			
	14	13	
	10	7	
	13	12	12
	11	11	11
スペア	F	R	4
サイズ	265/70 R19.5		
サイズ	265/70 R19.5		