





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状																							
L837	三菱	R 1/11	2KG - FK65FY-605016		バン跳上PG																							
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)																				
	切れ 抹消		255,000 km		4,600 kg	L 6,700	W 2,240	H (門) 2,370 2,420																				
エンジン状態		A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A 馬力	240 ps	TM 6 速	3 ペダル MT																				
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 10,910 円																				
フレーム関係(錆、車体番号等)		サビあり				汚れ 少 中 多	ヘッドランプ LED	HID ハロゲン																				
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 無	補ブレーキ 1 段																					
パブコ BODYNo.9Y6E4238 HBB耐塩害シャシ塗装 床/アルミ鎧板 ラッシングレール/3段 工具箱/2コ						ETC 有 無	特記、重点確認、他																					
パブコ跳上PG MODEL/PRAM10-1455 MFGNo.S01004726 リモコン						ラジオ 良 不良																						
ゲート寸法L1,560×W2,290(mm)ストッパー迄L1,320×W2,140(mm)						バックモニター 有 無																						
リヤエアサス バックアイカメラ/クラリオン						電格ミラー 有 無																						
庫内・床/キズ・凹み・汚れ有						タコグラフ 有 無 デジ アナ タル ログ																						
鍵 情報		スペアキー/無																										
Fガラス状態																												
要交換	良好	飛石有																										
点キズ																												
記録簿	有	無																										
取説	有	無																										
メンテノート	有	無																										
PMマフラ	有	無																										
証明書	有	無																										
燃料タンク																												
200L																												
   		<div>タイヤ mm、欠、で記載</div> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="4">スペア F R 11</td></tr> <tr> <td>F</td><td colspan="3">245/70R19.5</td></tr> <tr> <td>R</td><td colspan="3">245/70R19.5</td></tr> </table>							1	4			1	0	4	4	スペア F R 11				F	245/70R19.5			R	245/70R19.5		
1	4																											
1	0	4	4																									
スペア F R 11																												
F	245/70R19.5																											
R	245/70R19.5																											