































管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状																		
L854	いすゞ	H 30/9	2RG - FSR90T2-7009103				ウイング																		
前登録ナンバ	車検有効期限			走行距離		積載量	荷台寸法(mm)				出品会社( 兵庫 県)														
	R8.9.29			切れ	514,000	km	5,000	L 6,390	W 2,390	H (門) 2,270	2,360	(株) トラックセンターサンワ													
	抹消			年月	18-08	一体 別体	kg																		
エンジン状態	A <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">B</span> C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	240	ps	TM	6 速	3 ペダル	MT														
ミッション・デフ(異音、油漏等)											キャブ廻り	リサイクル料 12,460 円													
フレーム関係(錆、車体番号等)											汚れ 少 中 多	ヘッドライト LED <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">HID</span> ハロゲン													
上物メーカー名年式、型式及状態等											シート破 有 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>	補ブレーキ 1 段													
山田車体工業 製造番号/N18-193 融雪仕様											ETC 有 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>	特記、重点確認、他													
床/板張り ラッシングレール/2段 引き出しフック/6対 工具箱/ステン コンパネホルダー											ラジオ 良 不良	看板跡													
リヤエアサス バックアイ/クラリオン メッキパーツ アルミホール											バックモニター 有 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>	インパネ/車幅灯・ルーフメインスイッチ 球切れ													
庫内/穴あき・スリキズ・凹み有											電格ミラー 有 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>														
鍵 情報	スペアキー/有										タコグラフ 有 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>														
Fガラス状態											デジタル <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">アナログ</span>														
要交換 良好 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">飛石有</span>																									
飛石複数																									
記録簿 有 無																									
取説 有 無																									
メンテノート 有 無																									
PMマフラー 有 無																									
証明書 有 無																									
燃料タンク																									
150L																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
<img alt="Diagram of a truck showing body damage types: stone chips (スリキズ), multiple stone chips (飛石複																									