




管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
M455	日野	R 2/8	2KG - FC2ABA-122159		クレーン付			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
	R7.9.8		切れ 抹消	47,000 km	2,500 kg	L 5,500	W 2,100	H (門) 400
エンジン状態		A (B) C 不良	AC (良) 不良 無	ブレーキ	A	馬力	210 ps	TM
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 10,900 円
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ 少 (中) 多		ヘッドランプ (LED) HID ハロゲン
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 (無)		補ブレーキ 1 段
日野自動車No.011127 床/板張り ロープ穴4対						ETC (有) 無		特記、重点確認、他 床板/浮き・割れ・交換跡有り
タダノ/Zest EX MODEL TM-ZX364HRSA SERIAL No.KE3219						ラジオ (良) 不良		
2.93t吊り 4段フックイン ラジコン付き ブーム後方格納						バックモニター 有 (無)		
工具箱1個						電格ミラー (有) 無		
ボデー内外/キズ・凹み・サビ有 アオリ曲がり小						タコグラフ 有 (無)		
鍵 情報		スペアキー/有				デジ タル		アナ ログ
Fガラス状態								タイヤ mm、欠、で記載
要交換 良好 (飛石有)								4 4
点キズ								
記録簿		有	無					8 4 4 8
取説		有	無					
メンテノート		有	無					スペア F R 7
PMマフラ		有	無					F 245/80R17.5
証明書		有	無					R 245/80R17.5
燃料タンク								
100L								




キズ



小キズ多数



キズ・サビ



アオリ曲がり
キズ・サビ・凹み
小キズ多数