

| | | | | |
|------|-----|--------|-----------------------|--------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| M462 | いすゞ | H 29/3 | TKG - FRR90S2-7105664 | ウイングPG |

| | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(兵庫 県) |
| | R8.3.9 | 切れ 210,000 km 抹消 知年月 一体別体 | 2,650 kg | L 6,230 | W 2,400 | H (門) 2,280 2,400 | (株)トラックセンターサンワ |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------|---|----|--------|----|-----|-------|----|
| エンジン状態 | A (B) C 不良 | AC (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 240 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル | MT |
|--------|------------|-------------|------|---|----|--------|----|-----|-------|----|

| | | | |
|------------------|-------|--------|----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | キャブ廻り | リサイクル料 | 12,460 円 |
|------------------|-------|--------|----------|

| | | | | |
|-----------------|----|---------|--------|----------------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 汚れ | 少 (中) 多 | ヘッドランプ | LED (HID) ハロゲン |
|-----------------|----|---------|--------|----------------|

| | | | | |
|------------------|------|-------|-------|-----|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | シート破 | 有 (無) | 補ブレーキ | 1 段 |
|------------------|------|-------|-------|-----|

| | | | | |
|--|-----|-------|---|--|
| 日本フルハーフ 型式/DMS 工番/W6H4159 床/板 ラッシングレール/2段 引出フック/5対 工具箱×1 | ETC | 有 (無) | 特記、重点確認、他 看板跡 灰皿蓋無し 庫内屋根補修跡有り キャブ内欠品部品有り | |
|--|-----|-------|---|--|


| | | | | |
|---|-----|--------|---------|-------|
| 極東跳上PG 型式/G21002D-B3MRA2 KITNo.17T010137N | ラジオ | (良) 不良 | バックモニター | (有) 無 |
|---|-----|--------|---------|-------|

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 寸法/W2,360×L1,540(mm) ストッパー迄L1,300×W2,270(mm) 渡し板有 リモコン・ラジコン付 | 電格ミラー | (有) 無 | タコグラフ | 有 (無) |
|--|-------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|------------------|------|------|--|--|
| バックアイカメラ/ICHIKOH | デジタル | アナログ | | |
|------------------|------|------|--|--|

| | | | | |
|------------------|------|---------|--|--|
| 庫内/キズ・ヘコミ・汚れ・穴あり | 鍵 情報 | スペアキー/有 | | |
|------------------|------|---------|--|--|

| | |
|--------|----------|
| Fガラス状態 | |
| 要交換 | 良好 (飛石有) |
| 飛石 | |
| 記録簿 | 有 無 |
| 取説 | 有 無 |
| メンテノート | 有 無 |
| PMマフラ | 有 無 |
| 証明書 | 有 無 |
| 燃料タンク | |
| 200L | |



| | | | |
|--------------|-------------|----|-------|
| タイヤ mm、欠、で記載 | | | |
| | 12 | 12 | |
| | 11 | 11 | 12 12 |
| スペア | F | R | 12 |
| F | 225/80R17.5 | | |
| サイズ | | | |
| R | 225/80R17.5 | | |
| サイズ | | | |