

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
M467	三菱	H 27/6	TKG - FK71F-586386	ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫県)
	切れ 抹消	284,000 km 年月 一体別体	3,000 kg	L 5,790	W 2,400	H (門) 2,200 2,300	(株) トラックセンターサンワ
エンジン状態	A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ A 馬力 220 ps	TM 6 速	3 ペダル	MT	
ミッション・デフ(異音、油漏等)				キャブ廻り	リサイクル料	10,910 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)				汚れ 少 中 多	ヘッドライト LED HID	ハロゲン	
上物メーカー名年式、型式及状態等				シート破 有 無	補ブレーキ	1 段	
パブコ/559C4462 床/板張り ラッシングレール/1段 工具箱 左右90度ドアストッパー				ETC 有 無	特記、重点確認、他		
バックアイカメラ/クラリオン				ラジオ 良 不良	クラッチ残量少		
庫内/スリキズ・凹み・穴有				バックモニター 有 無	看板跡		
鍵情報	スペアキー/無し			電格ミラー 有 無	庫内左右前方アオリパッキン不良		
Fガラス状態				タコグラフ 有 無			
要交換 良好 飛石有				デジタル ログ			
飛石							
記録簿 有 無							
取説 有 無							
メンテノート 有 無							
PMマフラ 有 無							
証明書 有 無							
燃料タンク							
100L							

Fガラス状態	要交換 良好 飛石有		飛石		スリキズ		ハンドル不良		凹み		カバー割れ		カバー欠品		タイヤ mm、欠、で記載		
	記録簿	有	無	観音扉角曲り	凹み	スリキズ	キズ・凹み・ふくれ	凹み複数	凹み	カバー欠品	カバー割れ	カバー欠品	カバー欠品	カバー欠品	7 7		
取説	有	無													0 8 7 6		
メンテノート	有	無															
PMマフラ	有	無															
証明書	有	無															
燃料タンク																	
100L																	