



管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
M476	日野	R 1/11	2KG - FC2ABA-115356		クレーン付			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消		27,000 km		2,400 kg	L 5,400	W 2,160	H (門) 400
エンジン状態		A(B)C 不良	AC	良	不良	無	ブレーキ	A 馬力 190 ps
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 10,900 円
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ 少 中 多		ヘッドランプ LED HID ハロゲン
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 無		補ブレーキ 1 段
パブコ/6121 58I						ETC 有 無		特記、重点確認、他
床板張り ロープ穴/3対 セイコーラック付						ラジオ 良 不良		
ユニック/URG344 ブーム後方 2.9t吊 フックイン ラジコン						バックモニター 有 無		
						電格ミラー 有 無		
						タコグラフ 有 無		
庫内/キズ・凹み有						デジ アナ タル ログ		
鍵 情報				スペアキー/無し				
Fガラス状態								タイヤ mm、欠、で記載
要交換 良好 飛石有								15 15
点キズ								
記録簿 有 無								16 16 16 16
取説 有 無								
メンテノート 有 無								スペア F R 18
PMマフラ 有 無								F 245/80R17.5
証明書 有 無								R 245/80R17.5
燃料タンク								
100L								




鳥居サビ



ブーム/キズ・サビ
フェンダー/ヘコミ・サビ
サイドバンパーサビ



ヘコミ数箇所



キズ・ヘコミ
サイドバンパーサビ