

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
M483	三菱	R 1/9	2KG - FK64F-602254		アルミ平			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社( 兵庫 県)
	切れ <b>抹消</b> 知年月		511,000 km 一体別体		3,550 kg	L 6,210 W 2,360 H (門) 380	(株)トラックセンターサンワ	
エンジン状態	A B C 不良	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A 馬力	240 ps	TM 6 速	3 ペダル	MT
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 10,910 円
フレーム関係(錆、車体番号等)						<b>サビ</b>		汚れ 少 <b>中</b> 多
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 <b>有</b> 無		ヘッドランプ LED <b>HID</b> ハロゲン
小平産業/A189001321(コーションプレート無) アルミブロック/3方開 シート台 工具箱×1 物入×1						ETC <b>有</b> 無		補ブレーキ 1 段
床/板張り 埋込フック/10対 後方1コ スタンション穴/9ヶ所 鳥居部物掛けフック/4コ						ラジオ <b>良</b> 不良		看板跡
リアエアサス メッキパーツ						バックモニター <b>有</b> <b>無</b>		横・縦根太痛み
煽り内外/スリキズ・凹み多数・ふくれ小						電格ミラー <b>有</b> 無		左ヘッドライト不良(鏡面不良で調整不可)
鍵 情報						タコグラフ <b>有</b> <b>無</b>		速度抑制装置付車両(90km)
スペアキー/有						デジ タリ アナ ログ		運転席破れ
Fガラス状態		タイヤ mm、欠、で記載						
要交換	良好 <b>飛石有</b>	11 11						
飛石								
記録簿	有 無	11 11 11 11						
取説	有 無							
メンテノート	有 無	スペア F R 12						
PMマフラ	有 無	F 225/80R17.5						
証明書	有 無	R 225/80R17.5						
燃料タンク								
250L								

スリキズ  
飛石キズ凹み  
飛石  
凹み小

キズ  
曲り

サビ

キズ  
スリキズ・凹み  
めくれ  
スリキズ・凹み  
欠け