

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状
M523	日野	R 3/11	2PG	FD2ABG-116195	ウイング

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫県)
	R9.1.21	726,000 km	2,700 kg	L	W	H	(株)トラックセンターサンワ
	切れ 抹消	知年月	kg	6,270	2,390	(門) 2,330 2,430	

エンジン状態	A (B) C 不良	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	240 ps	TM	6 速	3 ペダル	MT
--------	------------	----	--------	------	---	----	--------	----	-----	-------	----

ミッション・デフ(異音、油漏等)		キャブ廻り	リサイクル料	10,900 円
------------------	--	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ	汚れ	少 中 多	ヘッドランプ	LED HID ハロゲン
-----------------	----	----	-------	--------	--------------

上物メーカー名年式、型式及状態等		シート破	有 無	補ブレーキ	1 段
------------------	--	------	-----	-------	-----

トランテックス/W078F11-01 床/板張り		ETC	有 無	<b>特記、重点確認、他</b> 観音クリアめくれ 丁番サビ 工具箱蓋サビ劣化	
--------------------------	--	-----	-----	--	--

ラッシングレール/2段 引き出しフック/5対 工具箱/1コ		ラジオ	良 不良	
-------------------------------	--	-----	------	--

ハイルーフ リヤエアサス バックアイ/クラリオン メッキパーツ		バックモニター	有 無	
---------------------------------	--	---------	-----	--

		電格ミラー	有 無	
--	--	-------	-----	--

庫内/キズ・凹み・穴		タコグラフ	有 無	
------------	--	-------	-----	--

鍵 情報	スペアキー/あり	デジタル	アナログ	
------	----------	------	------	--

Fガラス状態				タイヤ mm、欠、で記載
--------	--	--	--	--------------

要交換	良好	飛石有		
-----	----	-----	--	--

飛石				
----	--	--	--	--

記録簿	有	無		
-----	---	---	--	--

取説	有	無		
----	---	---	--	--


メンテノート	有	無		
--------	---	---	--	--

PMマフラ	有	無		
-------	---	---	--	--

証明書	有	無		
-----	---	---	--	--

燃料タンク				
-------	--	--	--	--

200L				
------	--	--	--	--



タイヤ mm、欠、で記載	11	11		
	11	11	11	10
スペア	F		R	無
F	225/80R17.5			
サイズ	225/80R17.5			
R	225/80R17.5			
サイズ				