

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状														
M526	いすゞ	R 4/6	2RG - FRR90T2-7180527		アルミ平														
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)											
	R9.6.14		切れ 抹消	405,000 km	3,550 kg	L 6,200	W 2,350	H (後) 600 600	(株)トラックセンターサンワ										
エンジン状態	A	(B) C	不良	AC	(良) 不良	無	ブレーキ	A	馬力	240	ps	TM	6	速	3	ペダル	MT		
ミッション・デフ(異音、油漏等)												キャブ廻り		リサイクル料 12,610 円					
フレーム関係(錆、車体番号等)												汚れ	少	(中)	多	ヘッドランプ (LED) HID ハロゲン			
上物メーカー名年式、型式及状態等												シート破	有	(無)	無	補ブレーキ 1 段			
パブコ/4664-29 アルミブロック/3方開 シート台												ETC	有	(無)	無	特記、重点確認、他 看板跡 3速ギヤ鳴り			
床/板 ラッシングレール/1段 丸カンフック/5対 スタクション/後部中央1箇所 工具箱/2コ												ラジオ	良	(不良)	不良				
リヤエアサス バックアイ/クラリオン												バックモニター	有	(無)	無				
												電格ミラー	有	(無)	無				
煽り内外/キズ・凹み												タコグラフ	有	(デジ タル)	アナ ログ				
鍵 情報		スペアキー/無し																	
Fガラス状態																			
要交換 良好 (飛石有)																			
点キズ多数																			
記録簿		有	無																
取説		有	無																
メンテノート		有	無																
PMマフラ		有	無																
証明書		有	無																
燃料タンク																			
200L																			

サビ
スリキズ
キズ
飛石
凹み

スリキズ
キズ
曲り
割れ・凹み

キズ・凹み
凹み・カバー無

スリキズ
曲り
フェンダー割れ

タイヤ mm、欠、で記載							
	11	11					
	11	11	11	11			
スペア	F		R	7			
F	225/80R17.5						
R	225/80R17.5						