




管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
M528	いすゞ	R 5/6	2PG - FRR90T2-7182912		冷凍バン格納PG				
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)	
	切れ 抹消		231,000 km		2,200 kg	L 6,100	W 2,280	H (門) 2,090 2,100	(株)トラックセンターサンワ
エンジン状態		A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A 馬力	240 ps	TM 6 速	3 ペダル	MT
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 12,610 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ	少 中 多	ヘッドランプ LED HID ハロゲン	
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破	有 無	補ブレーキ 1 段	
東プレ/F234329 製造年月/2023-05 左側片開ドア 床/アルミ縞板 ラッシングレール/2段 後方一部3段						ETC	有 無	特記、重点確認、他 看板跡	
ジョロダーレール/4列 90度ドアストッパー 水抜き穴×2 工具箱/1コ						ラジオ	良 不良		
東プレ冷凍機/XV42LOC-X-30℃設定(外気温35℃3時間で-1.5℃まで冷え確認)						バックモニター	有 無		
極東開発格納PG/CG1002M-B3MRA2 寸法/L1,580×W2,200(mm) リモコン・ラジコン付						電格ミラー	有 無		
リヤエアサス クラリオン製バックアイ いすゞMIMAMORI アルミホイール 庫内/スリキズ・凹み・割れ						タコグラフ	有 無 デジ アナ タル ログ		
鍵 情報		スペアキー/有							
Fガラス状態									
要交換 良好 飛石有									
点キズ									
記録簿		有		無					
取説		有		無					
メンテノート		有		無					
PMマフラ		有		無					
証明書		有		無					
燃料タンク									
200L									
								タイヤ mm、欠、で記載	
		7		6					
		5		0		3		10	
スペア		F		13		R			
F サイズ		225/80R17.5							
R サイズ		225/80R17.5							