

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
M437	日野	R 5/8	2KG - FC2ABG-134867	冷凍バン格納PG	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫県)
	切れ 抹消	12,000 km 年月 一体別体	2,400 kg	L 5,970	W 2,280	H (門) 1,990 2,010	(株) トラックセンターサンワ
エンジン状態	A (B) C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ A 馬力 240 ps	TM 6 速	3 ペダル	MT	
ミッション・デフ(異音、油漏等)				キャブ廻り	リサイクル料	10,900 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)				汚れ 少 中 多	ヘッドライト LED HID ハロゲン		
上物メーカー名年式、型式及状態等				シート破 有 無	補ブレーキ 1 段		
東プレ 製造番号/H231152 製造年月/2023-5 床/ダイアモンドフロア 助手席側サイドドア 工具箱				ETC 有 無	特記、重点確認、他		
ラッシングレール/2段 水抜き穴前方2箇所 90度ストッパー ボデー内高ファン部分/1,910mm				ラジオ 良 不良	看板跡		
新明和格納PG/RAK10-6495D リモコンあり				バックモニター 有 無			
菱重低温冷凍機/XV42LOC-U(-30°C設定2時間で-24°C迄冷え確認)				電格ミラー 有 無			
ICHIKOH製バックアイ 庫内/スリキズ・汚れ 修復歴(キャビン載せ替え・フレーム修正および補強)				タコグラフ 有 無			
鍵 情報	スペアキー/無し			デジタル アナログ			

Fガラス状態 要交換 良好 飞石有	点キズ 記録簿 有 無	取説 有 無 メンテノート 有 無 PMマフラ 有 無 証明書 有 無	燃料タンク 100L	ヘコミ キズ・切れ キズ キズ	タイヤ mm、欠、で記載 11 11 11 11 11 11 スペア F 欠 R F サイズ 225/80R17.5 R サイズ 225/80R17.5