| Г                                     |               | 1      | 1        |                       |       |                |     |           |         | T           |          | _         |                 |             |                |      |      |
|---------------------------------------|---------------|--------|----------|-----------------------|-------|----------------|-----|-----------|---------|-------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------|------|
| 管理番号                                  | 車名            | 初度     | 登録       | 型式•車体番号               |       |                |     |           |         |             | 架装形状     |           |                 |             |                |      |      |
| S372                                  | 日野            | R      | 7/2      | 2KG - XZU600E-0050731 |       |                |     |           | タンクローリー |             |          |           |                 |             |                |      |      |
| 前登録ナンバ                                | 車検有           | 車検有効期限 |          |                       | 走行距離  |                |     | 積載量       |         | 荷台寸法        | 去(mm)    |           |                 | 出品会社        | <u> </u>       | 兵庫   | 県)   |
|                                       | R9.2.         | 16     | 切れ<br>抹消 | 妇年月                   | 1,000 | km<br>一体<br>別体 | 3,0 | 000<br>kg | L       | W           | H<br>(門) |           | 休               | #トラック       | クセン            | ターサ  | ナンワ  |
| エンジン状態                                | A B C         | 不良     | AC       | 良不                    | 良 無   | ブレーキ           | V   | 馬力        | 15      | <b>0</b> ps | TM       | 6         | <u>₹</u> 3      | ペダル         |                | MT   |      |
| ミッション・デフ(異音、油漏等)                      |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             | キャフ      | 廻り        | IJ              | サイクル        | ·料             | 8,82 | 20 円 |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                       |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             | 汚れ少      | 中多        | 3 ^             | ッドランプ       | LED            | HID  | ハロケン |
| 上物メーカー名年式,型式及状態等                      |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             | シート破     | 有(無       | [ 補             | ゴレーキ        | 1 段            |      |      |
| 極東開発 型式/LS04-10 製造番号/23L010004N       |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             | ETC      | 有無        | Ħ,              | 特記、         | 重点             | 確認、  | 他    |
| 3.75KL 2室 流量計/トキコ                     |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             | ラジオ      | 良不        | 良               |             |                |      |      |
| タンク検査証 70kpa 検査番号/15632 検査年月日/R6.10.9 |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             | ハ゛ックモニター | 有 無       | Ħ               |             |                |      |      |
| 積載物/灯油・軽油・重油                          |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             | 電格ミラ-    | 有無        | <u> </u>        |             |                |      |      |
| 未使用車                                  |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             | タコグラフ    | 有<br>デジ ア |                 |             |                |      |      |
| 鍵 情報 スペアキー有                           |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             |          | タル ロ      |                 |             |                |      |      |
| Fガラス状態                                |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             |          |           | タイヤ             | <b>7</b> mm | 、欠、で           | 記載   |      |
| 要交換(良好) 飛石有                           |               |        |          |                       |       |                |     |           |         | 1           |          |           |                 |             | 9              | 9    |      |
|                                       |               |        |          |                       |       |                |     |           |         |             | 0        |           |                 |             |                |      |      |
| 記録簿 有                                 | 無             |        |          | 4                     |       | 7              | (   |           |         |             |          |           |                 | 9           | 9              | 9    | 9    |
| 取説 有 メンテノート 有 PMマフラ 有                 | 無<br>無<br>無   |        |          |                       |       | a M            |     |           | 3 ~     |             |          |           |                 | スペア         | F              | R    |      |
| 証明書 有                                 | 書 有 無   燃料タンク |        |          |                       |       |                |     |           | 200     |             |          |           | サイズ<br>R<br>サイズ |             | 5/85F<br>5/85F |      |      |