

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
S400	日野	R 2/3	2RG - XZC605M-0026245		冷蔵冷凍車			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消		102,000 km		1,950 kg	L 3,000	W 1,660	H (門) 1,640 1,660
エンジン状態		A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	V	馬力	150 ps	速 2 ペダル AT
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 8,820 円
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ	少 中 多	ヘッドランプ LED HID ハロゲン
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破	有 無	補ブレーキ 1 段
東プレ/H193285 製造年月/2020-2 左スライドドア/寸法H1,480×W820(mm)						ETC	有 無	特記、重点確認、他 看板跡
間仕切り板 樹脂スノコ 90度ストッパー(左右) 水抜き穴前2ヶ所						ラジオ	良 不良	
東プレ低温冷凍機/XV22LSC-P -30℃設定(-19.5℃確認)スタンバイ付						バックモニター	有 無	
バックアイカメラ/CARVISION 工具箱/1個						電格ミラー	有 無	
庫内/スリキズ・凹み有						タコグラフ	有 無 デジ アナ タル ログ	
鍵 情報		スペアキー/有						
Fガラス状態								
要交換 良好 飛石有								
飛石								
記録簿		有	無					
取説		有	無					
メンテノート		有	無					
PMマフラ		有	無					
証明書		有	無					
燃料タンク								
80L								

飛石
スリキズ
小キズ
Fパネル飛石キズ

キズ・凹み
スリキズ
キズ

日差しワレ
カバー無し
スリキズ
カバー無し
曲がり
サビ

スリキズ
キズ
凹み

タイヤ mm、欠、で記載			
	9	9	
	8	7	8
スペア	F	8	R
F	195/75R15		
サイズ			
R	195/75R15		
サイズ			