管理番号	車名	初度登	<b>[録</b> ]	型式•車体番号						架装形状							
S416	三菱	R 2/	/9	2PG - FBA6			60-583997			ダンプ							
前登録ナンバ	車検有	効期限		走行距離			積載量			荷台寸法(mm		n)	L	出品会社	<u>‡(</u>	 兵庫	県)
			刃れ 末消	38,0	000	km 一体 別体	3,0	)00 kg	3,050	) N 1,6	00	H (門) <b>370</b>	( <b>†</b> :	#)トラッ <i>-</i>	クセン	ターち	トンワ
エンジン状態	A B C	不良	AC (	良不良	無	ブレーキ	V	馬力	150	<mark>)</mark> ps	TM	5 ÷	速 3	3 ペダル		MT	
ミッション・デフ(異音、油漏等)													IJ	サイクル	料	8,83	0 円
フレーム関係(錆、車体番号等)											汚れ	少中	多 へ	ッドランプ	LED	HID	ハロケン
上物メーカー名年式、型式及状態等												破 有	無	ブレーキ	1 段		
新明和 MODEL/DR2-0110SY MFG.No/S10812423												2 有 :	#	特記。	、重点	確認、	他
コボレーン付 ルーフキャリア												才 良才	良	<b>手板跡</b>			
												バックモニター   有 (無 荷台・足回り/セメン					着
												$\sim$	<del>-</del> -  -	後煽り安全		無し	
荷台内外/凹み・スリキズ・サビ多数												有(き ラフ デジ ア	<i></i>	ボレーン	ノ補修		
鍵 情報	スペ	アキ―/	有									タルロ					
Fガラス状態	態										E+8	DD 2 11 + *		タイヤ	7 mm	、欠、で	記載
要交換 良好 飛石有											至根	凹み・スリキズ			4	3	
点キズスリキズスリキズ																	
記録簿  有	無	フェンダー曲り	1		フェ	ンダー曲り	- T					、スリキズ・凹み小		2	4	3	2
取説 有 メンテノート 有 PMマフラ 有 証明書 有 燃料タンク	無 無 無 無 7	リヤガード曲ヷ			<b>一</b> 凹み			凹み小	カリキズ		To the second se			スペア F サイズ R サイズ	19	0 R 5/85R 5/85R	