


|                                                   |          |          |                       |        |          |             |            |                                                  |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|--------|----------|-------------|------------|--------------------------------------------------|
| 管理番号                                              | 車名       | 初度登録     | 型式・車体番号               |        | 架装形状     |             |            |                                                  |
| S420                                              | 日野       | R 5/11   | 2DG - GDY231M-0008020 |        | 木平PG     |             |            |                                                  |
| 前登録ナンバ                                            | 車検有効期限   |          | 走行距離                  |        | 積載量      | 荷台寸法(mm)    |            | 出品会社( 兵庫 県)                                      |
|                                                   | 切れ<br>抹消 |          | 5,000 km              |        | 1,450 kg | L<br>3,060  | W<br>1,610 | H<br>(門) 960<br>380                              |
| エンジン状態                                            |          | A B C 不良 | AC                    | 良 不良 無 | ブレーキ     | V           | 馬力         | 144 ps                                           |
| ミッション・デフ(異音、油漏等)                                  |          |          |                       |        |          | キャブ廻り       |            | リサイクル料 8,420 円                                   |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                                   |          |          |                       |        |          | 汚れ 少 中 多    |            | ヘッドランプ LED HID ハロゲン                              |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等                                  |          |          |                       |        |          | シート破 有 無    |            | 補ブレーキ 無 段                                        |
| コーションプレート無 床/鉄縞板張 丸環フック/6対 床面高765mm               |          |          |                       |        |          | ETC 有 無     |            | 特記、重点確認、他<br>ナビ故障<br>フロントメッキ部黒でペイント<br>ボデー床板前方痛み |
| 極東開発垂直PG 型式/V601C-4MKT1 寸法/L1,020(890)mm×W1,575mm |          |          |                       |        |          | ラジオ 良 不良    |            |                                                  |
| 床板/サビ                                             |          |          |                       |        |          | バックモニター 有 無 |            |                                                  |
|                                                   |          |          |                       |        |          | 電格ミラー 有 無   |            |                                                  |
|                                                   |          |          |                       |        |          | タコグラフ 有 無   |            |                                                  |
| 鍵 情報                                              |          | スペアキー/有  |                       |        |          | デジ<br>タル    |            | アナ<br>ログ                                         |
| Fガラス状態                                            |          |          |                       |        |          |             |            | タイヤ mm、欠、で記載                                     |
| 要交換 良好 飛石有                                        |          |          |                       |        |          |             |            | 8 8                                              |
| 記録簿 有 無                                           |          |          |                       |        |          |             |            | 8 8 8 8                                          |
| 取説 有 無                                            |          |          |                       |        |          |             |            |                                                  |
| メンテノート 有 無                                        |          |          |                       |        |          |             |            | スペア F 欠 R                                        |
| PMマフラ 有 無                                         |          |          |                       |        |          |             |            | F 175/75 R15                                     |
| 証明書 有 無                                           |          |          |                       |        |          |             |            | R 175/75 R15                                     |
| 燃料タンク                                             |          |          |                       |        |          |             |            |                                                  |
| 60L                                               |          |          |                       |        |          |             |            |                                                  |

ルーフ/サビ数箇所



キズ・サビ

