

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|--------------------|----------------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | | |
| S426 | 三菱 | R 7/11 | 2RG - FBA60-612943 | | ダンプ | | | |
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | 出品会社(兵庫 県) |
| | R9.11.19 | | 切れ 抹消 | 1,000 km 知年月 一体別体 | 3,000 kg | L 3,050 | W 1,600 | H (門) 370 |
| エンジン状態 | (A) B C 不良 | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | 150 ps | TM 5 速 3 ペダル MT |
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | | | | | | キャブ廻り | | リサイクル料 8,830 円 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | | | | 汚れ | (少) 中 多 | ヘッドランプ (LED) HID ハロゲン |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | | | | | | シート破 | 有 (無) | 補ブレーキ 1 段 |
| 新明和 MODEL/DR2-0110SY MFG.No./S2508058587 | | | | | | ETC | 有 (無) | 特記、重点確認、他 |
| バックアイカメラ/FUSO | | | | | | ラジオ | (良) 不良 | |
| | | | | | | バックモニター | (有) 無 | |
| | | | | | | 電格ミラー | (有) 無 | |
| | | | | | | タコグラフ | 有 (無) デジ アナ タル ログ | |
| 未使用車 | | | | | | | | |
| 鍵 情報 | | スペアキー/有 | | | | | | |
| Fガラス状態 | | | | | | | | タイヤ mm、欠、で記載 |
| 要交換 (良好) 飛石有 | | | | | | | | 7 7 |
| 記録簿 | | 有 | 無 | | | | | 7 7 7 7 |
| 取説 | | 有 | 無 | | | | | |
| メンテノート | | 有 | 無 | | | | | スペア F 7 R |
| PMマフラ | | 有 | 無 | | | | | F 205/75R16 |
| 証明書 | | 有 | 無 | | | | | R 205/75R16 |
| 燃料タンク | | | | | | | | |
| 70L | | | | | | | | |