





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
S436	マツダ	H 27/1	TRG - LKR85A-7002698		平ボデー			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消		45,000 km		2,950 kg	L 3,100	W 1,600	H (後) 380 400
エンジン状態		A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	V	馬力	150 ps	TM 6 速 3 ペダル MT
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 8,050 円
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ	少 中 多	ヘッドランプ LED HID ハロゲン
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破	有 無	補ブレーキ 1 段
シート台 床・鳥居・煽り内側・煽り上部左右/鉄板張り						ETC	有 無	特記、重点確認、他 看板跡
						ラジオ	良 不良	
						バックモニター	有 無	
						電格ミラー	有 無	
						タコグラフ	有 無	
荷台内部/キズ・凹み・汚れ有 床/浮き・ワレ						デジ タル	アナ ログ	
鍵 情報		スペアキー/有						
Fガラス状態								
要交換 良好 飛石有								
点キズ								
記録簿		有		無				
取説		有		無				
メンテノート		有		無				
PMマフラ		有		無				
証明書		有		無				
燃料タンク								
75L								
		キズ多数				キズ多数 凹み		タイヤ mm、欠、で記載
		キズ・凹み多数				キズ・凹み多数・ペイントハガレ		7 7
								7 7 7 7
								スペア F R 6
								F 205/70R16
								R 205/70R16