

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
S445	日野	R 1/12	2RG - XZC605M-0025714	冷蔵冷凍車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消	100,000 km	1,950 kg	L 3,000	W 1,650	H (門) 1,670 1,680	(株)トラックセンターサンワ
知年月	一年別体						

エンジン状態	A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	V	馬力	150 ps	TM	速	2 ペダル	AT
--------	-----------------	------------------	------	---	----	--------	----	---	-------	----

ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	8,820 円
------------------	-------	--------	---------

フレーム関係(錆、車体番号等)	汚れ	少 中 多	ヘッドランプ	LED HID ハロゲン
-----------------	----	--------------	--------	---------------------

上物メーカー名年式、型式及状態等	シート破	有 無	補ブレーキ	1 段
------------------	------	------------	-------	-----

東プレ/F200419 製造番号2019-11 左スライドドア/寸法H1,500×W820(mm)	ETC	有 無	特記、重点確認、他 看板跡
---	-----	-------------------	-------------------------

間仕切り板 樹脂スノコ 90度ドアストッパー左右 水抜き穴/前左右2コ 工具箱	ラジオ	良 不良
---	-----	-------------

東プレ冷凍機/XV22LSC-P -30℃設定(2hで-17℃確認)スタンバイ付(コード無し)	バックモニター	有 無
---	---------	------------

バックアイ/CARVISION	電格ミラー	有 無
-----------------	-------	-------------------

庫内/スリキズ・凹み有	タコグラフ	有 無
-------------	-------	-------------------

鍵 情報	スペアキー/あり
------	----------

Fガラス状態

要交換	良好	飛石有
-----	----	------------

点キズ

記録簿	有	無
-----	---	---

取説	有	無
----	---	---


メンテノート	有	無
--------	---	---

PMマフラ	有	無
-------	---	---


証明書	有	無
-----	---	---

燃料タンク


80L



ふくれ・割れ



キズ・サビ



キズ・凹み

凹み複数

凹み・サビ

キズ

凹み複数

タイヤ mm、欠、で記載

	4	2		
	5	6	6	5
スペア	F		R	4
F	195/75R15			
サイズ	195/75R15			
R	195/75R15			
サイズ	195/75R15			