




管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状												
S466	いすゞ	R 3/4	2RG - NKR88R-7012544		クレーン付												
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)									
	R9.5.26		切れ 抹消	118,000 km	3,200 kg	L 3,690	W 1,790	H (門) 380	(株)トラックセンターサンワ								
エンジン状態	A B C	不良	AC	良	不良	無	ブレーキ	V	馬力	150	ps	TM	6	速	3	ペダル	MT
ミッション・デフ(異音、油漏等)							キャブ廻り		リサイクル料		9,170 円						
フレーム関係(錆、車体番号等)		サビあり					汚れ	少	中	多	ヘッドランプ	LED	HID	ハロゲン			
上物メーカー名年式、型式及状態等							シート破	有	無	補ブレーキ	1 段						
ボデープレート無 床/板張り 埋込フック/3対 ロープフック/8対・後方4個 工具箱2個							ETC	有	無	特記、重点確認、他							
タダノ/TM-ZX293HRSA警報仕様 2.93t吊 2021年3月製造 リヤアウトリガ ラジコン							ラジオ	良	不良								
パナソニック製ナビ							バックモニター	有	無								
							電格ミラー	有	無								
							タコグラフ	有	無								
床板/痛み アオリ内外/キズ・凹み							デジタル	有	アナログ								
鍵 情報		スペアキー/無し															
Fガラス状態											タイヤ mm、欠、で記載						
要交換	良好	飛石有										6 7					
点キズ																	
記録簿	有	無										6 6 6 7					
取説	有	無										スペア F 5 R					
メンテノート	有	無										F 205/80R17.5					
PMマフラ	有	無										R 205/80R17.5					
証明書	有	無															
燃料タンク																	
83L																	




キズ



キズ・凹み



鳥居キズ・サビ



キズ