




管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状																								
S470	いすゞ	R 3/6	2RG - NLR88AN-7008298		冷蔵冷凍車																								
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)																					
	切れ 抹消		239,000 km		1,900 kg	L 3,270	W 1,650	H 1,720 1,740	(株)トラックセンターサンワ																				
エンジン状態	A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	V	馬力	150 ps	TM	6 速	2 ペダル スムーサー																				
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 10,440 円																					
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ 少 中 多		ヘッドランプ LED HID ハロゲン																					
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 無		補ブレーキ 1 段																					
東プレ 製造番号/H211021 製造年月/2021-06						ETC 有 無		特記、重点確認、他 看板跡 ホイール付スタッドレス6本積込																					
東プレ低温冷凍機(-30℃設定約2時間で-11.5℃まで冷え確認) 90° ストップー						ラジオ 良 不良																							
助手席側サイドドア 床/ステンレス 仕切り板有 プラスチックスノコ/高さ30mm						バックモニター 有 無																							
ICHIKOH製バックアイ						電格ミラー 有 無																							
庫内/キズ・凹み有						タコグラフ 有 無 デシタル アナログ																							
鍵 情報		スペアキー/有																											
Fガラス状態		 スリキズ 飛石キズ  キズ・凹み複数 キズ  キズ複数  ヘコミ キズ																											
要交換 良好 飛石有																													
点キズ																													
記録簿 有 無																													
取説 有 無																													
メンテノート 有 無																													
PMマフラ 有 無																													
証明書 有 無																													
燃料タンク																													
60L																													
		タイヤ mm、欠、で記載 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="4">スペア F 有 R 7</td></tr> <tr> <td>F</td><td colspan="3">195/75R15</td></tr> <tr> <td>R</td><td colspan="3">195/75R15</td></tr> </table>								1	0			1	2	2	1	スペア F 有 R 7				F	195/75R15			R	195/75R15		
1	0																												
1	2	2	1																										
スペア F 有 R 7																													
F	195/75R15																												
R	195/75R15																												