

ダンプ・アームロール

管理番号 346883

18 車輛状態調査票

調査日 4年 11月 2日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型  ・小型  ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名 ハブ 形式 2RG-NJR88AD 車番 7006108 形状 ダンプ
- ③ 車輛情報 通称名 エルゴ  ベット 付き レス、  キャブ幅 標準 ・ワイド、
- ④ 駆動方式  4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸
- ⑤ エンジン形式 KJ2L201、 110 KW 150 PS、  ターボ 付き 無、  
● 始動性 良 ・不良、 ● エンジン状態 A ・B ・C ・D ・E、 ● オイル漏れ 有 ・無、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス ・リヤエアサス ・リーフサス(・トラニオン)
- ⑦ ミッション M/T 5 速、 ・A/T クラッチペダル 有 ・無、 : ミッション状態 良好 ・ギヤ鳴り ・オイル漏れ等、  
● ブレーキ A ・AO V、 効き 良 ・不良、  補助ブレーキ(リターダー) 有 ・無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン ・DPD 有 ・無、 : 良好 ・排気漏れ ・亀裂等、
- ⑨ 装備品  
● エアコン 有 (オート・マニュアル) ・効き具合 良 ・不良、 ・無  
● パワーステ オイル漏れ 有 ・無、 ● 定員 3 名、  
● パワーウインドウ 有 ・無、 : 作動状態 良 ・不良 (左・右)  
● サイドミラー 手動 ・電動格納、 : 作動状態 良 ・不良、 欠品 有 ・無、  
● クロス張り 有 ・無、 ● エアバック 有 ・無、  
 バックアイモニター 有、  バックアイカメラ 有、  ETC 付き、

- ⑩ その他  
● シート破れ 有 ・無、 台座状態 良 ・不良、 ● キャブ内汚れ 少 ・中 ・多、  
● 飛び石 有 (ヶ所、: 補修可 ・否) ひび割れ 無、  小キズ ヶ所、
  - タイヤ状態 サイズ ・ホイール ・残量(m/m)  
 タテ ・ミックス(スノー) ・スタットレス
- |    |                          |           |           |
|----|--------------------------|-----------|-----------|
|    | <u>7</u>                 | <u>7</u>  | F用スヘア     |
| FF | <u>205/70R16 11/109L</u> |           | <u>10</u> |
| FR |                          |           |           |
| RF | <u>205/70R16 11/109L</u> | <u>76</u> | R用スヘア     |
| RR |                          | <u>66</u> |           |
|    |                          |           |           |
- ホイール AW(銘柄) ) ・SW

- 年式 R2 年 12 月  車検 4 年 12 月 17 日 車検切れ ・一時抹消、
- 走行距離 7831 Km ・走行不明、 ● 最大積載量 2000
- 荷台内寸 mm 長さ 3050 幅 1600 煽り高さ 320 フロテカー・床面高さ
- 仕様 ・土砂ダンプ ・土砂禁ダンプ ・産廃用ダンプ、 : 3 方開、 ・1方開(Fゲート) ・3転ダンプ、  
● シート 手動式 シート ・自動シート(メーカー ) ・天蓋式、
- 燃料漏れ 有 ・無、 ● 燃料タンク (1 個 ・2 個) 60 L、
- フレーム状態 良好 ・錆び ・亀裂等、
- クラッチ状態 良 ・不良、 ● デフ状態 良 ・オイル漏れ等
- ⑩ 上物架装物  
メーカー 極車南産 メーカー \_\_\_\_\_  
形式 DD 02-31 形式 \_\_\_\_\_  
製造年月 \_\_\_\_\_ 製造年月 \_\_\_\_\_  
製造番号 20A-1020394 製造番号 \_\_\_\_\_  
● 仕様 ・土砂ダンプ ・土砂禁ダンプ ・産廃用ダンプ、 : 3 方開、 ・1方開(Fゲート) ・3転ダンプ、  
 アームロール ・ボデー箱 付き ・無、

