

平ボティ

管理番号 348268

車輛状態調査票

鍵番号 26

調査日 R5年 10月 28日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ

● 年式 H28年 8月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 時抹消

形式 TRG-NJR85A 車番 NJR85-7054817 形状 平ボティ

● 走行距離 65,225 Km ・走行不明、 ● 最大積載量 2,000km

◎ ベット 付き レス ◎ キャブ幅 標準・ワイド ◎ 高床・低床・全低床

⑩ 上物架装物

④ 駆動方式 4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸

メーカー 完成ボティ 木製アオリ メーカー _____

⑤ エンジン形式 4JJ1 ・ 110 kW 150 PS

形式 _____ 形式 _____

● エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良

製造年月 _____ 製造年月 _____

● オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステ オイル漏れ 有・無

製造番号 _____ 製造番号 _____

⑥ 足回り 総輪エアサス・リアエアサス・リーフサス(トラニオン)

● 荷台内寸 mm 長さ 3,110 幅 1,620 高さ _____ ● 煽り高さ 370

⑦ ミッション M/T 5 速・A/T クラッチペダル 有・無

● 門口寸法 mm 幅 _____ 高さ _____ ● 床面高さ 747

● ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良

● 仕様 ● セイコーラック 0 対 ● 床鉄板張り 有・無 床板若干荒れ

● デフ状態 良・オイル漏れ等

● ロープ穴 0 対 ● 床フック 0 対 ● スタクション 0 対

● ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無

● ゲート 付き(格納・跳ね上げ)・無

● 備考 ボティ全体に小ホコミ有り、
両側アオリ若干膨らみ

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク(1個・2個) 75 L

: メーカー _____

⑧ マフラー状態 DPD有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

: 形式 _____

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無

: 製造番号 _____

● パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良・不良 欠品 有・無

● バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無

⑪ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3 名

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタットレス

FF 195/75R15 10%7N LT

FR _____

RF 195/75R15 10%7N LT

RR _____

◎ ホイール AW(銘柄) _____)・SW、

7	7	F用スペア
		4
7	7	R用スペア
8	8	

