

平ボディ

管理番号 348270

車輛状態調査票

鍵番号

調査日 R5年 10月 23日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 イルフ

形式 TPG-NKS85AN 車番 NKS85-7008628 形状 平ボディ

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準・ワイド ◎ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 ・4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1 ・ 110 kW 150 PS

● エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良

● オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無

⑥ 足回り ヘッドカバー・キリニジミ 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トーション)

⑦ ミッション M/T 5 速・A/T クラッチペダル 有・無

● ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良

● デフ状態 良・オイル漏れ等

● ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク(1個・2個) L

⑧ マフラー状態 DPD 有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無

● パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良・不良 欠品 有・無

● バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無

⑩ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3 名

● 飛び石 有(助手席座面・ダコ穴) ● ケ所・補修 可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ 1ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタットレス

FF 205/75R16 113/11NLT

FR _____

RF 205/75R16 113/11NLT

RR _____

◎ ホイール AW(銘柄))・SW

6	6	F用スペア
		9
7	6	R用スペア
6	7	

● 年式 H28年 9月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・一時抹消

● 走行距離 39,843 Km・走行不明、 ● 最大積載量 3,000kg

⑩ 上物架装物

メーカー 完成ボディ 機アオリ メーカー _____

形式 _____ 形式 _____

製造年月 _____ 製造年月 _____

製造番号 _____ 製造番号 _____

● 荷台内寸 mm 長さ 3,110 幅 1,620 高さ ● 煽り高さ 370

● 門口寸法 mm 幅 _____ 高さ _____ ● 床面高さ _____

● 仕様 ● セイコーラック 0 対 ● 床鉄板張り 有・無

● ロープ穴 0 対 ● 床フック 0 対 ● スタクション 0 対

床板張替え跡有

● ゲート付き(格納・跳ね上げ)・無 ● 備考

: メーカー _____

: 形式 _____

: 製造番号 _____

