

平ボデー・他

管理番号 348273

車輛状態調査票

調査日 6年3月27日

key86

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名: いすゞ 型式: TRG-NJR85A 車番: NJR85-7054854 形状: 木製平ボデー
- ③ 車輛情報 通称名: エルフ ◎ ベット 付き  レス、 ◎ キャブ幅  標準 ・ワイド、
- ④ 駆動方式  4X2 ・4X4 ・6X2 ・6X4 ・8X4 ・前2軸、  全低床
- ⑤ エンジン形式 4JJ1、110 KW 150 PS、 ◎ ターボ 付き  無、
  - 始動性  良 ・不良、 ● エンジン状態 A ・B ・C ・D ・E、 ● オイル漏れ 有  無、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス ・リヤエアサス ・リーフサス(・トラニオン)
- ⑦ ミッション M/T 5速、 ・A/T クラッチペダル  有 ・無、 : ミッション状態  良好 ・ギヤ鳴り ・オイル漏れ等、
  - ブレーキ A ・AO  V、効き  良 ・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有  無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD  有 ・無、 :  良好 ・排気漏れ ・亀裂等、
- ⑨ 装備品
  - エアコン 有(オート・マニュアル) ・効き具合  良 ・不良、 ・無、
  - パワーステ オイル漏れ 有  無、 ● 定員 3 名、
  - パワーウインドウ  有 ・無、 : 作動状態  良 ・不良(左・右)
  - サイドミラー 手動 ・電動格納、 : 作動状態  良 ・不良、 : 欠品 有 ・無、
  - クロス張り  有 ・無、 ● エアバック  有 ・無、
  - ◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、
- ⑩ その他
  - シート破れ 有  無、 台座状態  良 ・不良、 ● キャブ内汚れ 少 ・中 ・多、
  - 飛び石 有(ヶ所、: 補修可 ・否) ひび割れ ・無、 ◎ 小キズ 1ヶ所、

- 年式 H.28年 8月 ◎ 車検 年 月 日 検切れ  時抹消、
- 走行距離 34566 km ・走行不明、 ● 最大積載量 2000kg、
- 荷台内寸 mm 長さ 3.120 幅 1.620 煽り高さ 380 床面高さ、
- 門口寸法 mm 幅 高さ、 ● ゲート 付き(格納 ・跳ね上げ) 無、
- 中柱 有(差込 ・回転式)  無、 : 後部柱 有  無、
- 燃料漏れ 有 ・無、 ● 燃料タンク(1個 ・2個) 75L、
- フレーム状態  良好 ・錆び ・亀裂等、

メーカー \_\_\_\_\_  
 形式 \_\_\_\_\_  
 製造番号 \_\_\_\_\_

- クラッチ状態  良 ・不良、 ● デフ状態  良 ・オイル漏れ等、
- ⑩ 上物架装物
 

メーカー _____	メーカー _____
形式 _____	形式 _____
製造年月 _____	製造年月 _____
製造番号 _____	製造番号 _____

  - 仕様 ◎ セイコーラック  対、 ◎ 床鉄板張り 有 ・無、
  - ◎ ロープ穴  対、 ◎ 床フック  対、 ◎ スタクション  対(
  - その他

● タイヤ状態 サイズ ・ホイール ・残量(m/m)

◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタッドレス、			F用スペア
FF 195/75R15 109/107L	7	7	<input type="checkbox"/>
FR _____			
RF 195/75R15 109/107L	76	66	R用スペア
RR _____			<input type="checkbox"/>

◎ ホイール AW(銘柄) )  SW、

