

ダンプ・アームロール

管理番号

348425

車輛状態調査票

調査日 2024年 4月 12日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラ) 大型 中型 小型 その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名: いすゞ 形式: LKG-CXZ77AT 車番: CXZ77AT-7000315 形状: 土砂ダンプ
- ③ 車輛情報 通称名: ギガ  ベット 付き・レス、  キャブ幅 標準・ワイド、
- ④ 駆動方式 ・4x2 ・4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
- ⑤ エンジン形式 6UZ1、279 KW 380 PS、  ターボ 付き・無、
  - 始動性 良 不良、 ● エンジン状態 A・B C D・E、 ● オイル漏れ 有 無、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(・トラニオン)
- ⑦ ミッション M/T 7 速、・A/T クラッチペダル 有・無、 : ミッション状態 良好 ギヤ鳴り・オイル漏れ等、
  - ブレーキ A・AO・V、効き 良 不良、  補助ブレーキ(リターダー) 有 無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、 良好 排気漏れ・亀裂等、
- ⑨ 装備品 AdBlue
  - エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良 不良、・無
  - パワーステ オイル漏れ 有 無、 ● 定員 2 名、 ABSエアクラッチ点灯
  - パワーウインドウ 有・無、 : 作動状態 良 不良(左・右)
  - サイドミラー 手動・電動格納、 : 作動状態 良 不良、欠品 有 無、
  - クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、
  - ◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、

- 年式 H.23 年 6 月 ◎ 車検 R6 年 11 月 14 日 車検切れ・一時抹消、
- 走行距離 418,709 Km ・走行不明、 ● 最大積載量
- 荷台内寸 mm 長さ 5100 幅 2200 煽り高さ 560 プロテクター床面高さ
  - 仕様 土砂ダンプ 土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、 : 3方開、1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
  - シート 手動式シート 自動シート(メーカー )・天蓋式、
- 燃料漏れ 有・無、 ● 燃料タンク (1個・2個) 200 L、
- フレーム状態 良好 錆び・亀裂等、
- クラッチ状態 良 不良、 ● デフ状態 良 オイル漏れ等
- ⑩ 上物架装物
 

メーカー <u>新明和</u>	メーカー _____
形式 <u>DRS11-02 SB</u>	形式 _____
製造年月 _____	製造年月 _____
製造番号 <u>F205409812Z</u>	製造番号 _____

  - 仕様 土砂ダンプ 土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、 : 3方開、1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
  - ◎ アームロール・ボデー箱 付き・無、

- ⑪ その他
  - シート破れ 有 無、 台座状態 良 不良、 ● キャブ内汚れ 少 中 多、
  - 飛び石 有(ヶ所、:補修可・否) ひび割れ 無、 ◎ 小キズ 0 ヶ所、
  - タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)
 

◎ タテ	ミックス(スノー)	スタットレス		
FF	<u>275/80R22.5</u>	<u>15V/1483</u>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>
FR	_____	_____	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
RF	_____	_____	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="5"/>
RR	_____	_____	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="10"/>
◎ ホイール	AW(銘柄)	) <input checked="" type="checkbox"/> SW、	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>
			<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>

F用スペア

R用スペア

