

ダンプ・アームロール

管理番号

348639

車輛状態調査票

ナキ・155

調査日 R6年 3月 22日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名: いすゞ 形式: TKG-FRR90S1 車番: FRR90-7048276 形状: ローダー土砂ダンプ
- ③ 車輛情報 通称名: フォワード ◎ ベット付き なし、◎ キャブ幅 標準・ワイド、
- ④ 駆動方式 4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸
- ⑤ エンジン形式 4HK1、140 KW 190 PS、◎ ターボ 付き・無、
  - 始動性 良・不良、● エンジン状態 A B・C・D・E、● オイル漏れ 有 無、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(・トラニオン)
- ⑦ ミッション M/T 6 速、・A/T クラッチペダル 有・無、: ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、
  - ブレーキ A AO・V、効き 良・不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、: 良好・排気漏れ・亀裂等、
- ⑨ 装備品
  - エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無
  - パワーステ オイル漏れ 有 無、● 定員 2 名、
  - パワーウインドウ 有・無、: 作動状態 良・不良(左・右)
  - サイドミラー 手動・電動格納、: 作動状態 良・不良、欠品 有 無、
  - クロス張り 有 無、● エアバック 有・無、
  - ◎ バックアイモニター 有、◎ バックアイカメラ 有、◎ ETC 付き、

- 年式 H25年 8月 ◎ 車検 R6年 8月 30日 車検切れ・一時抹消、
- 走行距離 41,744 Km ・走行不明、● 最大積載量 3,000kg
- 荷台内寸 mm 長さ 4,000 幅 2,060 煽り高さ 230 プロテクター床面高さ 1,230
  - 仕様 ・土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、: 3方開、・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
  - シート 手動式シート・自動シート(メーカー )・天蓋式、
- 燃料漏れ 有 無、● 燃料タンク(1個・2個) 100 L、
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、
- クラッチ状態 良・不良、● デフ状態 良・オイル漏れ等
- ⑩ 上物架装物
 

メーカー <u>花見台自動車</u>	メーカー _____
形式 <u>40111</u>	形式 _____
製造年月 _____	製造年月 _____
製造番号 <u>41717</u>	製造番号 _____

  - 仕様 ・土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、: 3方開、・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
  - ◎ アームロール ・ボデー箱 付き・無、

- ⑪ その他
  - シート破れ 有 無、台座状態 良・不良、● キャブ内汚れ 少・中・多、
  - 飛び石 有(ヶ所、: 補修可・否) ひび割れ 無、◎ 小キズ 0 ヶ所、
- タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)
 

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス									
FF	<u>225/80R17.5 122L</u>								
FR									
RF	<u>225/80R17.5 122L</u>								
RR									

F用スペア 10

R用スペア

