

クレーン付 平ボ・他

車輛状態調査票

管理番号 349255

調査日 年 月 日

- ① 車種・トラクタ(トレーラー) 大型・中型・小型・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名 日野 形式 QKG-FJ7JKAA 車番 FJ7JKA-10400 形状 クレーン付
- ③ 車輛情報 通称名 レンジャー、◎ ベット 付き レス、◎ キャブ幅 標準・ワイド、
- ④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸、
- ⑤ エンジン形式 J07E、177 KW 240 PS、◎ ターボ 付き・無、
 - 始動性 良・不良、● エンジン状態 A・B・C・D・E、● オイル漏れ 有・無
- ⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トリアノン)
- ⑦ ミッション T/M 6 速、A/T クラッチペダル 有・無、：ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、
 - ブレーキ A・AO・V、効き良・不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPF(DPD・DPR) 有・無、：良好・排気漏れ・亀裂等、
- ⑨ 装備品
 - エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無、
 - パワーステ オイル漏れ 有・無、● 定員 3 名、
 - パワーウインドウ 有・無、：作動状態 良・不良(左・右)
 - サイドミラー 手動・電動格納、：作動状態 良・不良、欠品 有・無、
 - クロス張り 有・無、● エアバック 有・無、
 - ◎ バックアイモニター 有、◎ バックアイカメラ 有、◎ ETC 付き、

- ⑩ その他
 - シート破れ 有・無、台座状態 良・不良、● キャブ内汚れ 上・中・下、
 - 飛び石 有(ヶ所、補修可・否) ひび割れ 無、◎ 小キズ 0ヶ所、

- タイヤ状態 サイズ・ホイール、
- ◎ ノーマル ミックス(スノー)・スタッドレス
- FF 265/70R19.5 140/1383
- FR _____
- RF _____
- RR _____
- ◎ ホイール AW(銘柄) SW、

2		8	F用スペア 13
5	5	3	R用スペア

- 年式 H.26 年 12 月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・一時抹消、
- 走行距離 172,380 Km・走行不明、● 最大積載量
- 荷台内寸 mm 長さ 5500 幅 2,350 煽り高さ 390 床面高さ
- 門口寸法 mm 幅 _____ 高さ _____、● ゲート 付き(格納・跳ね上げ)・無、
- 中柱 有(差込・回転式)・幅、：後部柱 有・無、
- 燃料漏れ 有・無、● 燃料タンク(1個・2個) 200 L、
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、
- クラッチ状態 良・不良、デフ状態 良・オイル漏れ等、
- ⑩ 上物架装物 クレーンメーカー _____ クレーン仕様 : 2.93 t、4 段、
- メーカー アタ 形式 TM-ZE 364 HR
- 製造年月 2014.12 製造年月 _____
- 製造番号 410-025-01134 製造番号 KB7068
- 仕様 ◎ セイコラック 0 対、◎ 床鉄板張り 有・無、
- ◎ ロープ穴 5 対、◎ 床フック 4 対、◎ スタクション 0 対(
- クレーン ラジコン・リモコン 有・無、：フックイン 有・無、

外装状態 コメント

