

ダンプ・アームロール

管理番号 349262

車輛状態調査票

調査日 2024年 4月 15日

- ① 車種 ・トラクタ(トレー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名 いしか 形式 AKG-CX377AT 車番 CX377AT-7011408 形状 アンプ
- ③ 車輛情報 通称名 ギガ ◎ ベット付き・レス、 ◎ キャブ幅 標準・ワイド、
- ④ 駆動方式 ・4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸
- ⑤ エンジン形式 6UZ1、279 KW 380 PS、 ◎ ターボ 付き・無、
- 始動性 良・不良、 ● エンジン状態 A・B・C・D・E、 ● オイル漏れ 有・無、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リフサス(トラニオン) 12L4 A911
- ⑦ ミッション M/T 7 速、 ・A/T クラッチペダル 有・無、 : ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

- 年式 H.28年 2月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・一時抹消、
- 走行距離 426,475 Km ・走行不明、 ● 最大積載量
- 荷台内寸 mm 長さ 5,290 幅 2,290 煽り高さ 530 フロントクレーン床面高さ 1,780
- 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、 : 3方開、・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
- シート 手動式シート・自動シート(メーカー )・天蓋式、
- 燃料漏れ 有 無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 200 L、
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、
- クラッチ状態 良・不良、 ● デフ状態 良・オイル漏れ等

- ブレーキ A・AO・V、効き 良・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 無
- ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、 : 良好・排気漏れ・亀裂等、
- ⑨ 装備品 AdBlue
- エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、 ・無
- パワーステ オイル漏れ 有 無、 ● 定員 2 名、
- パワーウインドウ 有・無、 : 作動状態 良・不良(左・右)
- サイドミラー 手動・電動格納、 : 作動状態 良・不良、 欠品 有 無、
- クロス張り 有・無、 左 ● エアバック 有・無、
- ◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、

- クラッチ状態 良・不良、 ● デフ状態 良・オイル漏れ等
- ⑩ 上物架装物
- メーカー 小千産業(株) メーカー \_\_\_\_\_
- 形式 DM15-10 形式 \_\_\_\_\_
- 製造年月 \_\_\_\_\_ 製造年月 \_\_\_\_\_
- 製造番号 1602059 製造番号 \_\_\_\_\_
- 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、 : 3方開、・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
- ◎ アームロール ・ボデー箱 付き・無、

- ⑪ その他
  - シート破れ 有 無、 台座状態 良・不良、 ● キャブ内汚れ 少 中・多、
  - 飛び石 有(ヶ所、:補修可・否) ひび割れ 無、 ◎ 小キズ 0ヶ所、
  - タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)
  - ◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタットレス
  - FF 11R22.5 16PR
  - FR \_\_\_\_\_
  - RF \_\_\_\_\_
  - RR \_\_\_\_\_
  - ◎ ホイール AW(銘柄 ALCOA) ・SW、
- |    |    |       |
|----|----|-------|
| 9  | 8  | F用スヘア |
|    |    | 5     |
| 7  | 7  | R用スヘア |
| 10 | 10 |       |
| 3  | 4  |       |

