

車輛状態調査票

【情報】 形状: 冷凍車 低温仕様

メーカー	いすゞ	型式	TPG-NPR85AN	サイズ	大型 増t 中型
通称	エルフ	車台番号	NPR85-7053412	小型 牽引 他	
年式	H27年 6月	定員	3人	最大積載	3,000 kg
車検期間	年 月 日	車検切れ	一時抹消	走行距離	115,078 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良

型式	4JJ1	馬力	110 kW(150 P/S)
状態	良好	漏れ [オイル・燃料]	異音 []
マフラー	装備: DPD・AdBlue・無	状態: 良好	穴・亀裂・詰まり
燃料タンク	メイン (100 L) サブ (L)		

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション	M/T 6速・A/T []	状態	
クラッチ	ペダル 有・無	状態	
デフ	オイル漏れ 有・無	状態	
ブレーキ	エア エアオイル複合 <u>バキューム</u>	補助ブレーキ []	

【フレーム回り】 軽度

フレーム	良好 <u>サビ</u> 塗装 亀裂 修正
サスペンション	総輪エアサス リヤエアサス <u>リーフサス</u>

【キャブ・内装】

キャブ形状	通常 ハイキャブ ワイドキャブ	ベッド	有・無
キャブ内汚れ	少 <u>中</u> 大	シート	良好 汚れ 破れ
フロントガラス	良好 飛び石 け所 ひび 小キズ け所		
パワーウインド	良好 動作不良 (左・右)		
サイドミラー	手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター ・ワイパー		
エアコン	オート マニュアル 効き 良・不良 []		
電装	ETC <u>バックカメラ</u> ドラレコ <u>ナビ</u>		

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ	残量
FF <u>205/80R17.5 120/118L</u>	11 11
FR	10
RF	11 11 11 11
RR	11 11 11 11
タイヤ	ノーマル <u>スタッドレス</u>
ホイール	<u>スチール</u> ・ アルミ

【上物架装物1】 冷凍機





メーカー	<u>東70L</u>	型式	<u>XV32LSC-P</u>
製造年月	<u>2015-5</u>	製造番号	<u>F151537</u>

● 中温・低温 -30℃ ● 稼働テスト -20℃ 確認
スタンバイ付

【上物架装物2】 バン

メーカー	
製造年月	
荷台内寸	長さ <u>4250</u> 幅 <u>1880</u> 高さ <u>1900</u> アオリ高さ
門口寸法	幅 <u>1950</u> 高さ <u>1890</u> 床面高さ

仕様 ● ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ
● サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無
● ラッシング 2 段 ● パワーゲート 格納・跳ね上げ・無
● 床フック 引出・埋込 0 対 メーカー : 新明和工業
● ジョルダー 0 列 型式 : RAK10-6474N
● 床鉄板張り 有・無 アルミ 製造番号 : S60402004-11501



● 備考