

平ボデー・他

管理番号 350314

車輛状態調査票

調査日 R6 年 12 月 2 日

① 車種 ・トラクタ(トレー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名 三菱ふそう 型式 TPG-FEB80 車番 FEB80-570329 形状 平ボディ

③ 車輛情報 通称名 キャンター ◎ ベット 付き レス ◎ キャブ幅 標準 ワイド

④ 駆動方式 4X2 4X4 6X2 6X4 8X4 前2軸、

⑤ エンジン形式 4P70 、 110 KW 150 PS、 ◎ ターボ 付き 無、

● 始動性 良 不良、 ● エンジン状態 A B C D E、 ● オイル漏れ 有 無、

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トランオン)

⑦ ミッション M/T 速、 A/T クラッチペダル 有 無、 : ミッション状態 良好 ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

● ブレーキ A・AO V、 効き 良 不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有 無、 : 良好 排気漏れ・亀裂等、

⑨ 装備品

● エアコン 有(オート・マニュアル) 効き具合 良 不良、 無、

● パワーステ オイル漏れ 有 無、 ● 定員 3 名、

● パワーウインドウ 有 無、 : 作動状態 良 不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納、 : 作動状態 良 不良、 : 欠品 有 無、

● クロス張り 有 無、 ● エアバック 有 無、

◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、

⑩ その他

● シート破れ 有 無、 台座状態 良 不良、 ● キャブ内汚れ 少 中 多、

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否) ひび割れ 無、 ◎ 小キズ 0 ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタッドレス、

FF 225/80R17.5 123/122L

FR

RF

RR

◎ ホイール AW(銘柄) ・SW、

5	5	F用スペア
		7
4	4	R用スペア

● 年式 H30 年 6 月 ◎ 車検 年 月 日 検切れ 一時抹消、

● 走行距離 210,467 km ・走行不明、 ● 最大積載量 3500 kg、

● 荷台内寸 mm 長さ 4340 幅 2070 煽り高さ 375 床面高さ、

● 門口寸法 mm 幅 高さ、 ● ゲート 付き(格納・跳ね上げ) 無、

● 中柱 有(差込・回転式) 無、 : 後部柱 有 無、

: メーカー

● 燃料漏れ 有 無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 100 L、

: 形式

● フレーム状態 良好 錆び・亀裂等、 AdBlue

: 製造番号

● クラッチ状態 良 不良、 ● デフ状態 良 不良、 ● オイル漏れ等、

⑪ 上物架装物

メーカー

メーカー

形式

形式

製造年月

製造年月

製造番号

製造番号

● 仕様 ◎ セイコーラック 1 対、 ◎ 床鉄板張り 有 無、

◎ ロープ穴 0 対、 ◎ 床フック 0 対、 ◎ スタクション 0 対(

● その他 3オリ左右 バイフ溶接で高さ延長

3オリ 375mm

+
180x70x300mm

外装状態 コメント ルーフキャリア付

