

管理番号 350778 鍵番号

車輛状態調査票

調査日 R7年 7月 8日

【情報】 形状: 中型塵芥車 プレス式 7.4m³
メーカー 日野 型式 TKG-FC9JDA サイズ 大型 増t 中型
通称 レンジャー 車台番号 FC9JDA-10144 小型 牽引 他
年式 H24年11月 定員 3人 最大積載 2,000 kg
車検期間 年 月 日 車検切れ 時抹消 走行距離 157,965 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
型式 J05E 馬力 155 kW(210 P/S)
状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
燃料タンク メイン (100 L) サブ (L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
ミッション M/T 6速・A/T [] 状態
クラッチ ペダル 有・無 状態
デフ オイル漏れ 有・無 状態
ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】
フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所
パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター ・ワイパー
エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []
電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ


【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
サイズ 残量

FF 225/80R17.5 123/122L
FR
RF 225/80R17.5 123/122L
RR
タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール ・ アルミ

【上物架装物1】 塵芥車
メーカー フジマイテ- (富士重工業)
型式 IP773
製造番号 2110025
製造年月

荷箱形式
容積 7.4 m³

仕様
● プレス式 (圧縮) ・ 回転板式 (一般ゴミ) ・ ロータリー式 (荷箱回転)
● 庫内状態 正常 ・ サビ (腐食) ・ 穴あき 他
● シリンダー 正常 ・ オイル漏れ
● 汚水タンク 正常 ・ 穴あき
外部スピーカー - 出力不良



● 備考