

車輛状態調査票

【情報】 形状:木製平ボディ アオリパイプ延長

メーカー	日野	型式	TKG-XZU712M	サイズ	大型 増t 中型
通称	デュトロ	車台番号	XZU712-0005110	小型 牽引 他	
年式	H31年 2月	定員	3人	最大積載	3,000 kg
車検期間	年 月 日	車検切れ	一時抹消	走行距離	182,417 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良

型式	N04C	馬力	110kW(150P/S)
状態	良好 漏れ [オイル・燃料]	異音 [	]
マフラー	装備:DPD・AdBlue・無	状態:良好・穴・亀裂・詰まり	
燃料タンク	メイン (100 L) サブ (L)		

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション	M/T 6速	状態	
クラッチ	ペダル 有・無	状態	
デフ	オイル漏れ 有・無	状態	
ブレーキ	エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [		]

【フレーム回り】 軽度

フレーム	良好 サビ 塗装 亀裂 修正		
サスペンション	総輪エアサス リヤエアサス リーフサス		

【キャブ・内装】





キャブ形状	通常 ハイキャブ ワイドキャブ	ベッド	有・無
キャブ内汚れ	少 中 大	シート	良好 汚れ 破れ
フロントガラス	良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所		
パワーウインド	良好 動作不良 (左・右)		
サイドミラー	手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー		
エアコン	オート マニュアル 効き 良・不良 [		]
電装	ETC バックカメラ ドラレコ ナビ		

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ	残量		
FF 205/85R16 117/115L LT	5	4 mm	
FR		9 mm	1-21294P
RF	5 5	5 5	
RR			
タイヤ	ノーマル スタッドレス	ホイール	スチール・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ

メーカー		メーカー	
型式		型式	
製造番号		製造番号	
製造年月		製造年月	
荷台内寸	長さ 4,350 幅 2,800	アオリ高さ	620 (370mm+250mm)
	床面高さ	プロテクタ高さ	
アオリ	木製・アルミ	セイコーラック	1 対・ロープ穴 0 対
床面	鉄板張り・二重張り	スタンション穴	0 ヶ所・床フック 0 対
仕様			
● 中柱	差込・回転式・無	● パワーゲート	垂直・格納・跳ね上げ・無
● 後部柱	差込・固定・無	メーカー	:
		型式	:
		製造番号	:



●備考

床面中央凹み箇所あり