

管理番号 351061

鍵番号

## 車輜状態調査票

調査日 R7 年 5 月 24 日

【情報】 形状: 小型平ボディ 垂直ゲート付 サイドアオリ延長加工 (ガス屋仕様)

メーカー いすゞ 型式 TRG-NKR85A サイズ 大型 増t 中型

通称 エルフ 車台番号 NKR85-7043277 小型 牽引 他

年式 H27 年 月 定員 3 人 最大積載 3,000 kg

車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 323,826 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良

型式 4JJ1 馬力 110 kW( 150 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル 燃料 ハットカバー・ホース  
オイルパンやオイルニジ] 異音 [ ]

マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン ( 75 L) サブ ( L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 6 速・A/T [ ] 状態

クラッチ ペダル 有・無 状態

デフ オイル漏れ 有・無 状態

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ ]

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブワイドキャブ ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ 1 ヶ所

パワーウインド 良好 動作不良 (左・右) ガタツキ

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター ・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ ]

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ 残量

FF 195/85R16 114/12L

FR

RF 195/85R16 114/12L

RR

タイヤ ノーマル スタッドレス

ホイール スチール ・ アルミ

【上物架装物1】 平ボディ

メーカー 完成ボディ

型式 木製アオリ (延長加工)

製造番号 垂直ゲート付

製造年月 床鉄板張り

荷台内寸 長さ 3,050 幅 1,400 アオリ高さ 770

床面高さ 945 プロテクタ高さ 1,070

アオリ 木製 ・ アルミ セイコーラック 0 対 ・ ロープ穴 0 対

床面 鉄板張り ・ 二重張り スタンション穴 0 ヶ所 ・ 床フック 0 対

仕様 高鉄板

● 中柱 差込 ・ 回転式 ・ 無





● 後部柱 差込 ・ 固定 ・ 無

● パワーゲート 垂直 ・ 格納 ・ 跳ね上げ ・ 無

メーカー : 新明和工業

型式 : RE06-1103

製造番号 : S60109010



●備考