

管理番号 351214

鍵番号

車輛状態調査票

調査日 R7 年 4 月 16 日

【情報】 形状: 中型幌ウイング

メーカー いすゞ 型式 2RG-FRR90T2 サイズ 大型 増t 中型
通称 フォワード 車台番号 FRR90-7125042 小型 牽引 他
年式 H30 年 4 月 定員 2 人 最大積載 2,150 kg
車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 259,503 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
型式 4HK1 馬力 177 kW(240 P/S)
状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []

マフラー 装備 DPD・AdBlue 無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン(200 L) サブ() L

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 6 速・A/T [] 状態

クラッチ ペダル 有・無 状態

デフ オイル漏れ 有・無 状態

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ 枚数ヶ所

パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター ・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ 残量

FF 225/90R17.5 127/25 L

FR

RF 225/90R17.5 127/25 L

RR

タイヤ ノーマル スタッドレス

ホイール スチール ・ アルミ

【上物架装物1】 バン・ウイング

メーカー メイダイ

型式

製造番号 A1-9497

製造年月 2018-4

荷台内寸 長さ 7,210 幅 2,370

門口寸法 幅 2,350

ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ

サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無

仕様

● ラッシング 1 段

● セイコーラック 1 対

● 中柱 差込・回転式 無

● 後部柱 差込・固定 無

● 床フック 引出・埋込 7 対

● ジョルダール 0 列

● 床鉄板張り 有・無

【上物架装物2】

メーカー

型式

製造番号

製造年月

高さ 2,540 アオリ高さ 700

高さ 2,440 床面高さ 950

高さ 2,440 床面高さ 950

高さ 2,440 床面高さ 950






高さ 2,440 床面高さ 950

● パワーゲート 格納・跳ね上げ 無

メーカー :

型式 :

製造番号 :



● 備考