

管理番号 351251

鍵番号

車輜状態調査票

調査日 R7年 5月 27日

【情報】 形状: 小型平ボディ 折りたたみ垂直ゲート付 床鉄板張り ※上物乗替
 メーカー いすゞ 型式 TKG-NJR85AN サイズ 大型 増t 中型
 通称 エルフ 車台番号 NJR85-7023904 (小型) 牽引 他
 年式 H24年 5月 定員 3人 最大積載 1,850 kg
 車検期間 年 月 日 車検切れ (一時抹消) 走行距離 85,540 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 (良) 不良
 型式 4JJ1 馬力 110 kW(150 P/S)
 状態 (良好) 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
 マフラー 装備 (DPD) AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン () L サブ () L

【駆動系】 (4x2) 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 5速・A/T [] 状態
 クラッチ ペダル (有)・無 状態
 デフ オイル漏れ 有・無 状態
 ブレーキ エア エアオイル複合 (バキューム) 補助ブレーキ []

【フレーム回り】
 フレーム (良好) サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス (リーフサス)

【キャブ・内装】
 キャブ形状 (通常) ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 (中) 大 シート 良好 汚れ (破れ)
 フロントガラス (良好) 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所
 パワーウインド (良好) 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 (電動格納) (左・両側)・ヒーター・ワイパー
 エアコン オート (マニュアル) 効き 良・不良 []

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ
 【タイヤ】 高床 (フルフラットロー) フラットロー
 サイズ 残量





FF 195/75R15 109/107N
 FR
 RF 195/75R15 109/107N
 RR
 タイヤ (ノーマル) スタッドレス
 ホイール (スチール)・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ
 メーカー 完成ボディ
 型式 木製アオリ
 製造番号 折りたたみ垂直ゲート付
 製造年月 床鉄板張り
 荷台内寸 長さ 3,080 幅 1,610 アオリ高さ 370
 床面高さ 820 プロテクタ高さ 1,190

アオリ (木製)・アルミ セイコーラック 0 対・ロープ穴 0 対
 床面 (鉄板張り)・二重張り スタクション穴 0 ヶ所・床フック 0 対
 仕様
 ● 中柱 差込・回転式・無
 ● 後部柱 差込・固定・無
 垂直ゲート柱

※上物乗替物 2009.01製

● パワーゲート (垂直)・格納・跳ね上げ・無
 メーカー: 極東開発工業
 型式: V601A-1SKT2
 製造番号: 09T010802N
 ゲート折りたたみ時荷台長 2,950
 後部ゲート柱幅 1,490



床面
 ゲート面 荷台床後部中央たわみゲート面と段差

●備考