

管理番号 35/265

鍵番号

車輜状態調査票

調査日 R7年 5月 21日

【情報】 形状: _____
 メーカー いすゞ 型式 TRG-NPR85AR サイズ 大型 増t 中型
 通称 エルフ 車台番号 NPR85-7074427 小型 牽引 他
 年式 H29 年 月 定員 3 人 最大積載 _____ kg
 車検期間 _____ 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 33,340 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4JJ1 馬力 110 kW(150 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [_____]
 マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン(100 L) サブ(_____ L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 6 速・A/T [_____] 状態 _____
 クラッチ ペダル 有・無 状態 _____
 デフ オイル漏れ 有・無 状態 _____
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所 純正ゴムマット欠品
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [_____]




電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ
 【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ _____ 残量 _____

FF 205/75R16 113H L 10 8
 FR _____ 8
 RF 205/75R16 113H L 8 8 8 10 1-2H
 RR _____
 タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ


【上物架装物1】 平ボディ
 メーカー 完成ボディ
 型式 木製アオリ
 製造番号 _____
 製造年月 _____
 荷台内寸 長さ 4,350 幅 2,060 アオリ高さ 370
 床面高さ 875 プロテクタ高さ 1,370

アオリ 木製・アルミ セイコーラック 1 対・ロープ穴 0 対
 床面 鉄板張り・二重張り スタクション穴 0 ヶ所・床フック 3 対 (埋込)
 仕様

● 中柱 差込・回転式・無
 ● 後部柱 差込・固定・無
 ● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ・無
 メーカー : _____
 型式 : _____
 製造番号 : _____



積載ステッカー欠品



●備考

