

管理番号 351326

鍵番号

## 車輜状態調査票

調査日 R7年 6月 12日

【情報】 形状: 増t 冷蔵冷凍車 低温(-30℃設定) 跳ね上げゲート付  
 メーカー いすゞ 型式 2PG-FTR90V2 サイズ 大型 増t 中型  
 通称 フォード 車台番号 FTR90-7012346 小型 牽引 他  
 年式 年 月 定員 人 最大積載 kg  
 車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 353,581 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良  
 型式 4HK1 馬力 177 kW( 240 P/S)  
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [ ]  
 マフラー 装備: DPD・AdBlue 無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり  
 燃料タンク メイン ( 200 L) サブ ( L)  
 【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸  
 ミッション M/T 6速・A/T [ ] 状態  
 クラッチ ペダル 有・無 状態  
 デフ オイル漏れ 有・無 状態  
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ ]

## 【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正  
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

## 【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無  
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ 運転席 座面ほつれ  
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ 数ヶ所  
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)  
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター ・ワイパー  
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ ]  
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ 残量  
 FF 265/70R19.5 148/38J  
 FR  
 RF 265/70R19.5 148/38J  
 RR  
 タイヤ ノーマル スタッドレス





ホイール スチール ・ アルミ

## 【上物架装物1】 冷凍機

メーカー 東プレ 型式 XV82LOC-U  
 製造年月 2020-8 製造番号 F205640  
 ● 中温 ・ 低温 ● 稼働テスト

## 【上物架装物2】 バン

メーカー 東プレ 型式  
 製造年月 2020-8 製造番号 F205640  
 荷台内寸 長さ 幅 高さ アオリ高さ  
 門口寸法 幅 高さ 床面高さ  
 仕様 ● ドア 観音開き ・ 三枚扉 ・ シャッター ・ 跳ね上げ  
 ● サイドドア 左・右 スライド式 ・ 片開き 無  
 ● ラッシング 2 段 ● パワーゲート 格納 跳ね上げ ・ 無  
 ● 床フック 引出 ・ 埋込 0 対 メーカー : 新明和工業  
 ● ジョルダ 0 列 型式 : RAM10-1256  
 ● 床鉄板張り 有 ・ 無 製造番号 : S10708539  
 アルミ板



● 備考