

車輛状態調査票

管理番号 351420 鍵番号 _____

調査日 R7年 9月 26日

【情報】 形状: 中型ウイング 格納ゲート ワイド MT
 メーカー いすゞ 型式 2RG-FRR90S2 サイズ 大型 増t 中型
 通称 7*7-ド 車台番号 FRR90-7132561 小型 牽引 他
 年式 H30年11月 定員 2人 最大積載 2,450 kg
 車検期間 _____ 年 月 日 車検切れ ←時抹消 走行距離 300,683 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4HK1 馬力 177 kW(240 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料 ヘッドカバー・ヨリニガミ] 異音 [_____]
 マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン (200 L) サブ (_____ L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 6速・A/T [_____] 状態 _____
 クラッチ ペダル 有・無 状態 _____
 デフ オイル漏れ 有・無 状態 _____
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス


【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ・ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中・大 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ 3ヶ所 運転席座面
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [_____]
 電装 ETC・バックカメラ・ドラレコ・ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ _____ 残量 _____

FF	<u>225/80R17.5</u> ¹²³ / _{122L}	13	13	
FR				3
RF	<u>225/80R17.5</u> ¹²³ / _{122L}	12 10	11 12	
RR				
タイヤ	<u>ノーマル</u> スタッドレス	ホイール	<u>スチール</u> ・アルミ	

【上物架装物1】 バン・ウイング
 メーカー 日本トレス
 型式 _____
 製造番号 18W-06102
 製造年月 _____
 荷台内寸 長さ 6,200 幅 2,400 高さ 2,410 アオリ高さ 695
 門口寸法 幅 2,285 高さ 2,320 床面高さ 1,024

- 仕様
- ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ
 - サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無
 - ラッシング 2段
 - セイコーラック 1対
 - 中柱 差込・回転式・無
 - 後部柱 差込・固定・無
 - 床フック 引出・埋込 5対
 - ジョルダール 0列
 - 床鉄板張り 有・無
- パワーゲート 格納・跳ね上げ・無
 メーカー : 極東開発工業
 型式 : CG1002K-B3MRA2
 製造番号 : 18T086503N



● 備考
 ↑ サイドバンパー スリ跡