

管理番号 351525

鍵番号

車輛状態調査票

調査日 R8 年 2 月 5 日

【情報】 形状: 中型Fゲートダンプ 自動シート付

メーカー いすゞ 型式 2RG-FRR90S1 サイズ 大型 増t 中型

通称 フォワード 車台番号 FRR90-7166884 小型 牽引 他

年式 R3 年 5 月 定員 3 人 最大積載 3,500 kg

車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 34,538 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良

型式 4HK1 馬力 140 kW(190 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []

マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン (90 L) サブ (L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 6 速・A/T [] 状態

クラッチ ペダル 有・無 状態

デフ オイル漏れ 有・無 状態

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】 クロスメンバー 一部サビ

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所

パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ 残量


FF 225/80R17.5 123/22L

FR

RF 225/80R17.5 123/22L

RR

タイヤ ノーマル スタッドレス



ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 ダンプ

メーカー 極東開発工業

型式 DD04-53A

製造番号 20A12R338Y

製造年月

荷台内寸 長さ 3,140 幅 2,050 アオリ高さ 340

【上物架装物2】

メーカー

型式

製造番号


製造年月

床面高さ プロテクタ高さ 1,385




仕様 土砂ダンプ・深ダンプ・三転ダンプ・ローダーダンプ

シート 手動シート・自動シート [メーカー: 田村総業]

ゲート 通常ゲート・Fゲート 三方開・一方開



Fバン-めくれ



●備考